

SILVALOY 355 SILVER SOLDER - BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1OZ 1/32" ROUND WIRE 240" LONG

Now Color Matches To Stainless Steel; 56% Silver; Cadmium-Free

SILVALOY 355 SILVER SOLDER The Brownells Silvaloy 355 Silver Solder is a high-quality, cadmium-free solder designed for joining various metals, including steel, stainless steel, copper, nickel, and precious metals. With a silver content of 56%, it offers excellent flow characteristics and a low melting point, making it ideal for precise applications such as installing sights and ramps on stainless steel firearms. The solder melts at 1145°F and flows at 1205°F, ensuring strong, reliable joints. For optimal results, it is recommended to use this solder with Ultra Flux®. **Key Features:** High Silver Content: 56% silver composition for superior bonding. Low Melting Point: Melts at 1145°F and flows at 1205°F for precise applications. Cadmium-Free: Safe for various applications without hazardous cadmium. Versatile Use: Suitable for joining a wide range of metals, including stainless steel, with an almost-white color that matches stainless steel beautifully. **Specifications:** Melting Point: 1145°F. Flow Point: 1205°F. Silver Content: 56%. Recommended Flux: Ultra Flux®. Incorporating the Brownells Silvaloy 355 Silver Solder into your gunsmithing projects ensures durable and aesthetically pleasing joints, especially when working with stainless steel components.



Attributes

- Name: BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1OZ 1/32" ROUND WIRE 240" LONG
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080538332
- Mfr. No.: NONE
- Color: Silver
- Container Size: 1 oz
- Model Number: Round Wire
- Weight: 1.0 oz
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 050806102835

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SILVALOY 355 Silberlot](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SILVALOY 355 Silver Solder](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SILVALOY 355 Soldadura de Plata](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Soudage SILVALOY 355](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Saldante Argento SILVALOY 355](#)
- [Polski: Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa dla Lutownicy SILVALOY 355](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SILVALOY 355 Silver Solder](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SILVALOY 355 Silver Solder](#)

Sicherheitsanleitung für SILVALOY 355 Silberlot

Einführung

Danke, dass du dich für das SILVALOY 355 Silberlot von Brownells entschieden hast. Dieses hochwertige, cadmiumfreie Lot ist für das Verbinden verschiedener Metalle, einschließlich Stahl und Edelstahl, konzipiert. Um eine sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das SILVALOY 355 Silberlot sicher verwendest, indem du diese Richtlinien befolgst:
- Verwende das Lot immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und einen Staubschutz.
- Halte das Lot außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende das Lot nicht für lebensmittelbezogene Anwendungen.
- Überprüfe regelmäßig die Updates zur Produktsicherheit und Rückrufe über die EU Safety Gate Plattform.
- Melde alle Vorfälle oder Unfälle mit unsicheren Produkten den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Sei dir beim Gebrauch des SILVALOY 355 Silberlots der folgenden Gefahren bewusst:
 - Hohe Temperaturen: Das Lot schmilzt bei 1145°F und fließt bei 1205°F. Sei vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
 - Dämpfe: Das Erhitzen des Lots kann schädliche Dämpfe erzeugen. Verwende es in einem gut belüfteten Bereich.
 - Hautkontakt: Vermeide direkten Kontakt mit der Haut. Im Falle eines Kontakts wasche den betroffenen Bereich mit Seife und Wasser.
- Besondere Warnung: Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Stelle sicher, dass es sicher und geschützt aufbewahrt wird.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Oberflächen, die verbunden werden sollen, sauber und frei von Verunreinigungen sind.
- Verwende Ultra Flux® wie empfohlen für optimale Ergebnisse.

2. Erhitzen:

- Verwende eine geeignete Wärmequelle, um den Schmelzpunkt von 1145°F zu erreichen.
- Erhitze die Metallteile langsam, um thermischen Schock zu vermeiden.

3. Anwendung:

- Sobald das Lot seinen Schmelzpunkt erreicht hat, trage es auf den Verbindungsbereich auf.
- Lass das Lot in die Verbindung fließen, um eine vollständige Bindung zu gewährleisten.

4. Abkühlen:

- Lass die Verbindung natürlich abkühlen. Tauche sie nicht in Wasser, da dies zu Rissen führen kann.

5. Nach der Anwendung:

- Überprüfe die Verbindung auf Mängel oder Lücken.
- Reinige den Bereich, um verbleibendes Lot oder Flussmittel zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes oder Abfalllot gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Lot nicht im Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit und Verwendung des SILVALOY 355 Silberlots konsultiere bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen und Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des SILVALOY 355 Silberlots gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for SILVALOY 355 Silver Solder

Introduction

Thank you for choosing SILVALOY 355 Silver Solder from Brownells. This highquality, cadmiumfree solder is designed for joining various metals, including steel and stainless steel. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of SILVALOY 355 Silver Solder by following these guidelines:
- Always use the solder in a wellventilated area to avoid inhaling fumes.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and a dust mask.
- Keep the solder out of reach of children and pets.
- Do not use the solder for foodrelated applications.
- Regularly check for updates on product safety and recalls via the EU Safety Gate platform.
- Report any unsafe product incidents or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- When using SILVALOY 355 Silver Solder, be aware of the following hazards:
 - High Temperatures: The solder melts at 1145°F and flows at 1205°F. Handle with care to avoid burns.
 - Fumes: Heating the solder may produce harmful fumes. Use in a wellventilated area.
 - Skin Contact: Avoid direct contact with skin. In case of contact, wash the affected area with soap and water.
- Special warning: This product is not intended for use by children. Ensure that it is stored safely and securely.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the surfaces to be joined are clean and free from contaminants.
- Use Ultra Flux® as recommended for optimal results.

2. Heating:

- Use a suitable heat source to reach the melting point of 1145°F.
- Gradually heat the metal parts to avoid thermal shock.

3. Application:

- Once the solder reaches its melting point, apply it to the joint area.
- Allow the solder to flow into the joint, ensuring a complete bond.

4. Cooling:

- Allow the joint to cool naturally. Do not quench with water, as this may cause fractures.

5. PostApplication:

- Inspect the joint for any defects or gaps.
- Clean the area to remove any residual solder or flux.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or waste solder in accordance with local regulations.
- Do not dispose of solder in household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of SILVALOY 355 Silver Solder, please consult the product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources and support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using SILVALOY 355 Silver Solder. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SILVALOY 355 Soldadura de Plata

Introducción

Gracias por elegir SILVALOY 355 Soldadura de Plata de Brownells. Esta soldadura de alta calidad, libre de cadmio, está diseñada para unir diversos metales, incluyendo acero y acero inoxidable. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar SILVALOY 355 Soldadura de Plata siguiendo estas directrices:
- Siempre utiliza la soldadura en un área bien ventilada para evitar inhalar humos.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo.
- Mantén la soldadura fuera del alcance de niños y mascotas.
- No uses la soldadura para aplicaciones relacionadas con alimentos.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre la seguridad del producto y los retiros a través de la plataforma de Seguridad de la UE.
- Informa sobre cualquier incidente o accidente relacionado con productos inseguros a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al usar SILVALOY 355 Soldadura de Plata, ten en cuenta los siguientes peligros:
 - **Altas Temperaturas:** La soldadura se funde a 1145°F y fluye a 1205°F. Maneja con cuidado para evitar quemaduras.
 - **Humos:** Calentar la soldadura puede producir humos nocivos. Utiliza en un área bien ventilada.
 - **Contacto con la Piel:** Evita el contacto directo con la piel. En caso de contacto, lava la zona afectada con agua y jabón.
- Advertencia especial: Este producto no está destinado para ser utilizado por niños. Asegúrate de que se almacene de forma segura y protegida.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que las superficies a unir estén limpias y libres de contaminantes.
- Usa Ultra Flux® como se recomienda para obtener resultados óptimos.

2. Calentamiento:

- Utiliza una fuente de calor adecuada para alcanzar el punto de fusión de 1145°F.
- Calienta gradualmente las piezas metálicas para evitar choques térmicos.

3. Aplicación:

- Una vez que la soldadura alcance su punto de fusión, aplícala en el área de la junta.
- Permite que la soldadura fluya en la junta, asegurando una unión completa.

4. Enfriamiento:

- Deja que la junta se enfríe de forma natural. No la enfríes con agua, ya que esto puede causar fracturas.

5. Post Aplicación:

- Inspecciona la junta en busca de defectos o espacios vacíos.
- Limpia el área para eliminar cualquier residuo de soldadura o flux.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier soldadura no utilizada o desechos de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la soldadura en la basura doméstica.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad y el uso de SILVALOY 355 Soldadura de Plata, consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener recursos y soporte adicionales.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar SILVALOY 355 Soldadura de Plata. Gracias por tu atención a estas directrices.

Guide de Sécurité pour le Soudage SILVALOY 355

Introduction

Merci d'avoir choisi le soudage SILVALOY 355 de Brownells. Ce soudage de haute qualité, sans cadmium, est conçu pour assembler divers métaux, y compris l'acier et l'acier inoxydable. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'utiliser le soudage SILVALOY 355 en suivant ces directives :
- Utilisez toujours le soudage dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler les fumées.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière.
- Gardez le soudage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Ne pas utiliser le soudage pour des applications alimentaires.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour concernant la sécurité du produit et les rappels via la plateforme EU Safety Gate.
- Signalez tout incident ou accident lié à un produit dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'utilisation du soudage SILVALOY 355, soyez conscient des dangers suivants :
 - Températures Élevées : Le soudage fond à 1145°F et coule à 1205°F. Manipulez avec soin pour éviter les brûlures.
 - Fumées : Chauffer le soudage peut produire des fumées nocives. Utilisez-le dans un endroit bien ventilé.
 - Contact avec la Peau : Évitez tout contact direct avec la peau. En cas de contact, lavez la zone affectée avec du savon et de l'eau.
- Avertissement spécial : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Assurez-vous qu'il soit stocké en toute sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que les surfaces à assembler soient propres et exemptes de contaminants.
- Utilisez Ultra Flux® comme recommandé pour des résultats optimaux.

2. Chauffage :

- Utilisez une source de chaleur appropriée pour atteindre le point de fusion de 1145°F.
- Chauffez progressivement les pièces métalliques pour éviter les chocs thermiques.

3. Application :

- Une fois que le soudage atteint son point de fusion, appliquez-le sur la zone de joint.
- Laissez le soudage s'écouler dans le joint, en garantissant une liaison complète.

4. Refroidissement :

- Laissez le joint refroidir naturellement. Ne pas tremper dans l'eau, car cela peut provoquer des fractures.

5. PostApplication :

- Inspectez le joint pour détecter tout défaut ou espace.
- Nettoyez la zone pour enlever tout soudage ou flux résiduel.

Instructions de Disposition

- Disposez de tout soudage inutilisé ou de déchets conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le soudage dans les déchets ménagers.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de disposition appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation du soudage SILVALOY 355, veuillez consulter l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour des ressources et un soutien supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du soudage SILVALOY 355. Merci de votre attention à ces directives.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Saldante Argento SILVALOY 355

Introduzione

Grazie per aver scelto il Saldante Argento SILVALOY 355 di Brownells. Questo saldante di alta qualità, privo di cadmio, è progettato per unire vari metalli, inclusi acciaio e acciaio inossidabile. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Saldante Argento SILVALOY 355 seguendo queste linee guida:
- Utilizza sempre il saldante in un'area ben ventilata per evitare di inalare fumi.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere.
- Tieni il saldante fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il saldante per applicazioni relative al cibo.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto e sui richiami tramite la piattaforma EU Safety Gate.
- Segnala eventuali incidenti o situazioni di pericolo relativi al prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il Saldante Argento SILVALOY 355, fai attenzione ai seguenti pericoli:
 - Alte Temperature: Il saldante si scioglie a 1145°F e fluisce a 1205°F. Maneggia con cura per evitare scottature.
 - Fumi: Il riscaldamento del saldante può produrre fumi nocivi. Utilizza in un'area ben ventilata.
 - Contatto con la Pelle: Evita il contatto diretto con la pelle. In caso di contatto, lava l'area interessata con acqua e sapone.
- Avvertenza speciale: Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Assicurati che sia conservato in modo sicuro e protetto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che le superfici da unire siano pulite e prive di contaminanti.
- Utilizza Ultra Flux® come raccomandato per risultati ottimali.

2. Riscaldamento:

- Utilizza una fonte di calore adatta per raggiungere il punto di fusione di 1145°F.
- Riscalda gradualmente i pezzi metallici per evitare shock termici.

3. Applicazione:

- Una volta che il saldante raggiunge il suo punto di fusione, applicalo nell'area del giunto.
- Consenti al saldante di fluire nel giunto, assicurando un legame completo.

4. Raffreddamento:

- Lascia raffreddare naturalmente il giunto. Non raffreddare con acqua, poiché ciò potrebbe causare fratture.

5. PostApplicazione:

- Ispeziona il giunto per eventuali difetti o spazi vuoti.
- Pulisci l'area per rimuovere eventuali residui di saldante o flusso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali saldanti inutilizzati o di scarto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il saldante nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza e l'uso del Saldante Argento SILVALOY 355, ti invitiamo a consultare l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori risorse e supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del Saldante Argento SILVALOY 355. Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida.

Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa dla Lutownicy SILVALOY 355

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór lutownicy SILVALOY 355 od Brownells. Ten wysokiej jakości lut, wolny od kadmu, został zaprojektowany do łączenia różnych metali, w tym stali i stali nierdzewnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użycie lutownicy SILVALOY 355, przestrzegając poniższych wytycznych:
- Zawsze używaj lutu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową.
- Przechowuj lut w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie stosuj lutu do zastosowań związanych z żywnością.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktu i wycofań za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.
- Zgłaszaj wszelkie incydenty związane z niebezpiecznymi produktami lub wypadkami do odpowiednich organów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas korzystania z lutownicy SILVALOY 355, bądź świadomy następujących zagrożeń:
 - Wysokie Temperatura: Lut topnieje w 1145°F i płynie w 1205°F. Obsługuj ostrożnie, aby uniknąć poparzeń.
 - Opary: Podgrzewanie lutu może powodować wydzielanie szkodliwych oparów. Używaj w dobrze wentylowanym obszarze.
 - Kontakt ze skórą: Unikaj bezpośredniego kontaktu ze skórą. W przypadku kontaktu, umyj dotknięty obszar mydłem i wodą.
- Specjalne ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Upewnij się, że jest przechowywany w sposób bezpieczny i zabezpieczony.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnie do połączenia są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Użyj Ultra Flux® zgodnie z zaleceniami dla optymalnych rezultatów.

2. Podgrzewanie:

- Użyj odpowiedniego źródła ciepła, aby osiągnąć temperaturę topnienia 1145°F.
- Stopniowo podgrzewaj metalowe części, aby uniknąć wstrząsów termicznych.

3. Aplikacja:

- Gdy lut osiągnie temperaturę topnienia, nałóż go na obszar złącza.
- Pozwól lutowi płynąć do złącza, zapewniając pełne połączenie.

4. Chłodzenie:

- Pozwól, aby złącze schło naturalnie. Nie polewaj wodą, ponieważ może to spowodować pęknięcia.

5. Po Aplikacji:

- Sprawdź złącze pod kątem jakichkolwiek wad lub szczelin.
- Oczyszcz obszar, aby usunąć pozostałości lutu lub fluxu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub odpadowe luty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj luty do odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzania odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania lutownicy SILVALOY 355, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów i wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z lutownicy SILVALOY 355. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

Säkerhetsinstruktionsguide för SILVALOY 355 Silver Solder

Introduktion

Tack för att du valt SILVALOY 355 Silver Solder från Brownells. Denna högkvalitativa, kadmiumpfria lödning är designad för att sammanfoga olika metaller, inklusive stål och rostfritt stål. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av SILVALOY 355 Silver Solder genom att följa dessa riktlinjer:
- Använd alltid lödningen i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och en dammsmask.
- Håll lödningen utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd inte lödningen för matrelaterade applikationer.
- Kontrollera regelbundet uppdateringar om produktens säkerhet och återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera eventuella incidenter eller olyckor med osäkra produkter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder SILVALOY 355 Silver Solder, var medveten om följande faror:
 - Höga temperaturer: Lödningen smälter vid 1145°F och flödar vid 1205°F. Hantera med försiktighet för att undvika brännskador.
 - Ångor: Uppvärmning av lödningen kan producera skadliga ångor. Använd i ett välventilerat område.
 - Hudkontakt: Undvik direkt kontakt med huden. Vid kontakt, tvätta det drabbade området med tvål och vatten.
- Särskild varning: Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Se till att den förvaras säkert och tryggt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ytorna som ska sammanfogas är rena och fria från föroreningar.
- Använd Ultra Flux® som rekommenderat för optimala resultat.

2. Uppvärmning:

- Använd en lämplig värmekälla för att nå smältpunkten på 1145°F.
- Värm gradvis de metalliska delarna för att undvika termisk chock.

3. Applicering:

- När lödningen når sin smältpunkt, applicera den på fogområdet.
- Låt lödningen flöda in i foggen för att säkerställa en fullständig bindning.

4. Kylning:

- Låt foggen svalna naturligt. Kyl inte med vatten, eftersom detta kan orsaka sprickor.

5. Efter applicering:

- Inspektera foggen för eventuella defekter eller glipor.
- Rengör området för att ta bort eventuell kvarvarande lödning eller fluss.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuell oanvänd eller avfallslödning i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte lödning i hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerheten och användningen av SILVALOY 355 Silver Solder, vänligen konsultera produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser och support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder SILVALOY 355 Silver Solder. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro SILVALOY 355 Silver Solder

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SILVALOY 355 Silver Solder od společnosti Brownells. Tento vysoce kvalitní, bezkadmiový pájecí materiál je určen pro spojování různých kovů, včetně oceli a nerezové oceli. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní použití tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné použití SILVALOY 355 Silver Solder dodržováním těchto pokynů:
- Vždy používejte pájecí materiál v dobře větrané oblasti, aby se předešlo vdechování výparů.
- Noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a respirátoru.
- Udržujte pájecí materiál mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepoužívejte pájecí materiál pro aplikace související s potravinami.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o bezpečnosti produktu a stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.
- Hlášte jakékoli incidenty nebo nehody spojené s nebezpečnými produkty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při používání SILVALOY 355 Silver Solder si buďte vědomi následujících nebezpečí:
 - Vysoké teploty: Pájecí materiál taje při 1145°F a teče při 1205°F. Zacházejte s ním opatrně, abyste se vyhnuli popáleninám.
 - Výpary: Zahřívání pájecího materiálu může produkovat škodlivé výpary. Používejte v dobře větrané oblasti.
 - Kontaktní s pokožkou: Vyhněte se přímému kontaktu s pokožkou. V případě kontaktu umyjte zasaženou oblast mýdlem a vodou.
- Zvláštní varování: Tento produkt není určen pro použití dětmi. Zajistěte, aby byl bezpečně a bezpečně uložen.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že povrchy, které mají být spojeny, jsou čisté a bez kontaminantů.
- Používejte Ultra Flux® podle doporučení pro optimální výsledky.

2. Zahřívání:

- Používejte vhodný zdroj tepla k dosažení teploty tání 1145°F.
- Postupně zahřívejte kovové části, abyste se vyhnuli tepelnému šoku.

3. Aplikace:

- Jakmile pájecí materiál dosáhne své teploty tání, naneste ho na spojovací oblast.
- Nechte pájecí materiál proudit do spoje, abyste zajistili úplné spojení.

4. Chlazení:

- Nechte spoj přirozeně vychladnout. Nepoužívejte vodu k zchlazení, protože to může způsobit praskliny.

5. Postaplikace:

- Zkontrolujte spoj na případné vady nebo mezery.
- Vyčistěte oblast, abyste odstranili jakýkoli zbytek pájecího materiálu nebo fluxu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakýkoli nepoužitý nebo odpadní pájecí materiál v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte pájecí materiál do domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a použití SILVALOY 355 Silver Solder prosím konzultujte obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další zdroje a podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití SILVALOY 355 Silver Solder. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.