

BLUING THERMOMETER - BROWNELLS BLUING THERMOMETER WITH CLIP

Accurate, Temperature Readings For Bluing, Plating & Parkerizing Baths

Accurate temperature control of the bluing bath is absolutely a must for long lasting, true-color blue jobs. Brownells stainless steel Bluing Thermometer is carefully sealed for use in the caustic bluing bath. Each and every thermometer is calibrated and double-checked for accuracy. Cheap, poorly constructed thermometers cause more bluing failures than any other single thing, and it is our feeling that any company offering them for sale to gunsmiths has little knowledge of the bluing game. Brownells Bluing Thermometer has a long, 6" stem. Only 3" of the stem need to be immersed in the bath, leaving 3" of safety margin to keep the dial out of the salts. Supplied with a Clip to attach the Thermometer to the tank and keep it 1" from the side and 1" above the bottom of a 6" deep tank.



Attributes

- Name: BROWNELLS BLUING THERMOMETER WITH CLIP
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 082068000
- Mfr. No.: 31200101
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 050806001251

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das Brownells Bluing Thermometer mit Clip](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Brownells Bluing Thermometer with Clip](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Termómetro de Bluing de Brownells con Clip](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Thermomètre de Brunissage Brownells avec Clip](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Termometro per Bluaggio Brownells con Clip](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Brownellsin Bluing Thermometrille Klipsillä](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Brownells Bluing Thermometer med Klämma](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro teploměr na modření Brownells s klipem](#)

Sicherheitsanleitung für das Brownells Bluing Thermometer mit Clip

Einleitung

Danke, dass du dich für das Brownells Bluing Thermometer mit Clip entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine genaue Temperaturkontrolle für Blaufärbebäder zu gewährleisten und die besten Ergebnisse für deine Projekte zu erzielen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Thermometers zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Thermometer nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird: zur Überwachung der Temperaturen in Blaufärbebädern.
- Gehe vorsichtig mit dem Thermometer um, um Brüche zu vermeiden, die zu Verletzungen oder ungenauen Messungen führen könnten.
- Halte das Thermometer außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe das Thermometer regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Beschädigungen die Nutzung sofort einstellen.
- Befolge alle lokalen Vorschriften und Richtlinien zur Verwendung von Thermometern in industriellen oder Werkstattumgebungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tauche nur den angegebenen Teil (3 Zoll) des Thermometerstiels in das Blaufärbebad ein. Tauche das Ziffernblatt nicht ein, um Schäden zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Thermometer mit dem bereitgestellten Clip sicher am Tank befestigt ist, wobei ein Abstand von 1 Zoll zur Seite und 1 Zoll über dem Boden des Tanks eingehalten wird.
- Vermeide den Kontakt mit ätzenden Materialien im Blaufärbebad. Trage angemessene Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit dem Thermometer.
- Verwende das Thermometer nicht in anderen Flüssigkeiten oder Umgebungen, die die angegebene Temperaturspanne von 50°F bis 400°F (10°C bis 204°C) überschreiten.
- Wenn das Thermometer bricht, reinige vorsichtig alle Glas oder Metallfragmente und entsorge sie gemäß den lokalen Vorschriften.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des Brownells Bluing Thermometers und des Clips.
- Stelle sicher, dass der Blaufärbetank sauber und frei von Ablagerungen ist.

2. Installation:

- Befestige das Thermometer mit dem bereitgestellten Clip an der Seite des Blaufärbetanks.
- Positioniere das Thermometer so, dass 3 Zoll des Stiels im Blaufärbetank eingetaucht sind, während das Ziffernblatt über der Flüssigkeit bleibt.

3. Nutzung:

- Schalte die Wärmequelle für das Blaufärbetank ein und überwache die Temperatur mit dem Thermometer.
- Überprüfe regelmäßig die Temperatur, um sicherzustellen, dass sie im sicheren Betriebsbereich bleibt.
- Wenn die Temperatur den angegebenen Bereich überschreitet, ergreife sofort Maßnahmen zur Reduzierung der Wärme.

4. Nach der Nutzung:

- Entferne das Thermometer nach der Verwendung aus dem Blaufärbetank und reinige es gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Bewahre das Thermometer an einem sicheren, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Thermometer gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn das Thermometer beschädigt ist, stelle sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zum Brownells Bluing Thermometer beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website für weitere Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for Brownells Bluing Thermometer with Clip

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Bluing Thermometer with Clip. This product is designed to provide accurate temperature control for bluing baths, ensuring the best results for your projects. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the thermometer.

General Safety Guidelines

- Ensure that the thermometer is used only for its intended purpose: monitoring temperatures in bluing baths.
- Always handle the thermometer with care to avoid breakage, which could lead to injury or inaccurate readings.
- Keep the thermometer out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly check the thermometer for signs of damage or wear. If damaged, discontinue use immediately.
- Follow all local regulations and guidelines for the use of thermometers in industrial or workshop settings.

Specific Safety Precautions for Use

- Always immerse only the specified portion (3 inches) of the thermometer stem in the bluing bath. Do not submerge the dial to prevent damage.
- Ensure that the thermometer is securely attached to the tank using the provided clip, maintaining a distance of 1 inch from the side and 1 inch above the bottom of the tank.
- Avoid contact with caustic materials in the bluing bath. Wear appropriate protective gear, such as gloves and goggles, when handling the thermometer.
- Do not use the thermometer in any other liquids or environments that exceed the specified temperature range of 50°F to 400°F (10°C to 204°C).
- If the thermometer breaks, carefully clean up any glass or metal fragments and dispose of them according to local regulations.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the Brownells Bluing Thermometer and the clip.
- Ensure the bluing tank is clean and free of debris.

2. Installation:

- Attach the thermometer to the side of the bluing tank using the provided clip.
- Position the thermometer so that 3 inches of the stem is submerged in the bluing bath, with the dial remaining above the liquid.

3. Usage:

- Turn on the heat source for the bluing bath and monitor the temperature using the thermometer.
- Regularly check the temperature to ensure it remains within the safe operating range.
- If the temperature exceeds the specified range, take immediate action to reduce the heat.

4. PostUse:

- After using the thermometer, remove it from the bluing bath and clean it according to the manufacturer's instructions.
- Store the thermometer in a safe, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the thermometer according to local waste disposal regulations.
- If the thermometer is broken, ensure that all parts are disposed of safely to avoid injury.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Brownells Bluing Thermometer, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the official website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Termómetro de Bluing de Brownells con Clip

Introducción

Gracias por elegir el Termómetro de Bluing de Brownells con Clip. Este producto está diseñado para proporcionar un control preciso de la temperatura en los baños de bluing, asegurando los mejores resultados para tus proyectos. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del termómetro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el termómetro se utilice solo para su propósito previsto: monitorear temperaturas en baños de bluing.
- Siempre maneja el termómetro con cuidado para evitar roturas, lo que podría causar lesiones o lecturas inexactas.
- Mantén el termómetro fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Revisa regularmente el termómetro en busca de signos de daño o desgaste. Si está dañado, interrumpe su uso de inmediato.
- Sigue todas las regulaciones y directrices locales para el uso de termómetros en entornos industriales o de taller.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre sumerge solo la porción especificada (3 pulgadas) del vástago del termómetro en el baño de bluing. No sumerjas el dial para evitar daños.
- Asegúrate de que el termómetro esté fijamente sujeto al tanque utilizando el clip proporcionado, manteniendo una distancia de 1 pulgada del lado y 1 pulgada por encima del fondo del tanque.
- Evita el contacto con materiales cáusticos en el baño de bluing. Usa equipo de protección adecuado, como guantes y gafas, al manipular el termómetro.
- No utilices el termómetro en otros líquidos o entornos que superen el rango de temperatura especificado de 50°F a 400°F (10°C a 204°C).
- Si el termómetro se rompe, limpia con cuidado cualquier fragmento de vidrio o metal y deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluido el Termómetro de Bluing de Brownells y el clip.
- Asegúrate de que el tanque de bluing esté limpio y libre de escombros.

2. Instalación:

- Coloca el termómetro en el lado del tanque de bluing utilizando el clip proporcionado.
- Posiciona el termómetro de modo que 3 pulgadas del vástago estén sumergidas en el baño de bluing, manteniendo el dial por encima del líquido.

3. Uso:

- Enciende la fuente de calor para el baño de bluing y monitorea la temperatura utilizando el termómetro.
- Revisa regularmente la temperatura para asegurarte de que permanezca dentro del rango operativo seguro.
- Si la temperatura excede el rango especificado, toma medidas inmediatas para reducir el calor.

4. Postuso:

- Después de usar el termómetro, retíralo del baño de bluing y límpialo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Almacena el termómetro en un lugar seguro y seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el termómetro de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el termómetro está roto, asegúrate de que todas las partes se eliminen de manera segura para evitar lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o preocupación relacionada con el Termómetro de Bluing de Brownells, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o visita el sitio web oficial para obtener más asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le Thermomètre de Brunissage Brownells avec Clip

Introduction

Merci d'avoir choisi le Thermomètre de Brunissage Brownells avec Clip. Ce produit est conçu pour fournir un contrôle précis de la température des bains de brunissage, garantissant les meilleurs résultats pour vos projets. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du thermomètre.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le thermomètre est utilisé uniquement à des fins prévues : surveiller les températures dans les bains de brunissage.
- Manipulez toujours le thermomètre avec soin pour éviter les bris, ce qui pourrait entraîner des blessures ou des lectures inexactes.
- Gardez le thermomètre hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour prévenir les accidents.
- Vérifiez régulièrement le thermomètre pour détecter des signes de dommages ou d'usure. En cas de dommage, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Respectez toutes les réglementations et directives locales concernant l'utilisation des thermomètres dans les environnements industriels ou d'atelier.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Immergez toujours uniquement la partie spécifiée (3 pouces) de la tige du thermomètre dans le bain de brunissage. Ne submergez pas le cadran pour éviter les dommages.
- Assurez-vous que le thermomètre est solidement fixé au réservoir à l'aide du clip fourni, en maintenant une distance de 1 pouce du côté et de 1 pouce au-dessus du fond du réservoir.
- Évitez tout contact avec des matériaux caustiques dans le bain de brunissage. Portez un équipement de protection approprié, comme des gants et des lunettes de protection, lors de la manipulation du thermomètre.
- Ne pas utiliser le thermomètre dans d'autres liquides ou environnements qui dépassent la plage de température spécifiée de 50°F à 400°F (10°C à 204°C).
- Si le thermomètre se casse, nettoyez soigneusement tous les fragments de verre ou de métal et éliminez-les conformément aux réglementations locales.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris le Thermomètre de Brunissage Brownells et le clip.
- Assurez-vous que le réservoir de brunissage est propre et exempt de débris.

2. Installation :

- Fixez le thermomètre sur le côté du réservoir de brunissage à l'aide du clip fourni.
- Positionnez le thermomètre de manière à ce que 3 pouces de la tige soient immergés dans le bain de brunissage, le cadran restant au-dessus du liquide.

3. Utilisation :

- Allumez la source de chaleur pour le bain de brunissage et surveillez la température à l'aide du thermomètre.
- Vérifiez régulièrement la température pour vous assurer qu'elle reste dans la plage d'utilisation sécuritaire.
- Si la température dépasse la plage spécifiée, prenez immédiatement des mesures pour réduire la chaleur.

4. Après Utilisation :

- Après avoir utilisé le thermomètre, retirez-le du bain de brunissage et nettoyez-le conformément aux instructions du fabricant.
- Rangez le thermomètre dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.

Instructions d'Élimination

- Disposez du thermomètre conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si le thermomètre est cassé, assurez-vous que toutes les pièces sont éliminées en toute sécurité pour éviter les blessures.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Thermomètre de Brunissage Brownells, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visiter le site Web officiel pour obtenir une assistance supplémentaire.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Termometro per Bluaggio Brownells con Clip

Introduzione

Grazie per aver scelto il Termometro per Bluaggio Brownells con Clip. Questo prodotto è progettato per fornire un controllo preciso della temperatura nei bagni di bluaggio, garantendo i migliori risultati per i tuoi progetti. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del termometro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il termometro venga utilizzato solo per il suo scopo previsto: monitorare le temperature nei bagni di bluaggio.
- Maneggia sempre il termometro con cura per evitare rotture, che potrebbero causare infortuni o letture inaccurate.
- Tieni il termometro fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Controlla regolarmente il termometro per segni di danni o usura. Se danneggiato, interrompi immediatamente l'uso.
- Segui tutte le normative e le linee guida locali per l'uso di termometri in ambienti industriali o di laboratorio.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Immergi sempre solo la porzione specificata (3 pollici) dello stelo del termometro nel bagno di bluaggio. Non immergere il quadrante per prevenire danni.
- Assicurati che il termometro sia fissato saldamente al serbatoio utilizzando la clip fornita, mantenendo una distanza di 1 pollice dal lato e 1 pollice sopra il fondo del serbatoio.
- Evita il contatto con materiali caustici nel bagno di bluaggio. Indossa un adeguato equipaggiamento protettivo, come guanti e occhiali, quando maneggi il termometro.
- Non utilizzare il termometro in altri liquidi o ambienti che superano l'intervallo di temperatura specificato di 50°F a 400°F (10°C a 204°C).
- Se il termometro si rompe, pulisci attentamente eventuali frammenti di vetro o metallo e smaltiscili secondo le normative locali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, incluso il Termometro per Bluaggio Brownells e la clip.
- Assicurati che il serbatoio per il bluaggio sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Fissa il termometro al lato del serbatoio per il bluaggio utilizzando la clip fornita.
- Posiziona il termometro in modo che 3 pollici dello stelo siano immersi nel bagno di bluaggio, mantenendo il quadrante sopra il liquido.

3. Uso:

- Accendi la fonte di calore per il bagno di bluaggio e monitora la temperatura utilizzando il termometro.
- Controlla regolarmente la temperatura per assicurarti che rimanga all'interno dell'intervallo operativo sicuro.
- Se la temperatura supera l'intervallo specificato, prendi immediatamente provvedimenti per ridurre il calore.

4. PostUso:

- Dopo aver utilizzato il termometro, rimuovilo dal bagno di bluaggio e puliscilo secondo le istruzioni del produttore.
- Conserva il termometro in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il termometro secondo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il termometro è rotto, assicurati che tutte le parti siano smaltite in modo sicuro per evitare infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al Termometro per Bluaggio Brownells, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visita il sito ufficiale per ulteriore assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Turvallisuusohjeet Brownellsin Bluing Thermometrille Klipsillä

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin Bluing Thermometrin klipsillä. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa lämpötilan hallintaa bluingkylvyissä, varmistaen parhaat tulokset projekteillesi. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi mittarin turvallinen ja tehokas käyttö.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että lämpömittaria käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa: lämpötilojen seuraamiseen bluingkylvyissä.
- Käsittele lämpömittaria aina varovasti, jotta vältät rikkoutumisen, mikä voisi johtaa loukkaantumiseen tai epätarkkoihin lukemiin.
- Pidä lämpömittari lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti lämpömittari vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Jos mittari on vaurioitunut, lopeta käyttö heti.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita lämpömittarien käytöstä teollisuus tai työpajaympäristöissä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Upota vain ilmoitettu osa (3 tuumaa) lämpömittarin varresta bluingkylpyyn. Älä upota näyttöä vaurioiden estämiseksi.
- Varmista, että lämpömittari on kiinnitetty säiliöön mukana toimitetulla klipsillä, pitäen etäisyyttä 1 tuuma sivusta ja 1 tuuma säiliön pohjasta.
- Vältä kosketusta syövyttävien aineiden kanssa bluingkylvyssä. Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, käsitellessäsi lämpömittaria.
- Älä käytä lämpömittaria muissa nesteissä tai ympäristöissä, jotka ylittävät ilmoitetun lämpötilaalueen 50°F 400°F (10°C 204°C).
- Jos lämpömittari rikkoutuu, siivoa varovasti kaikki lasi tai metallipalat ja hävitä ne paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien Brownellsin Bluing Thermometri ja klipsi.
- Varmista, että bluingssäiliö on puhdas ja vapaana roskista.

2. Asennus:

- Kiinnitä lämpömittari bluingssäiliön sivulle mukana toimitetulla klipsillä.
- Aseta lämpömittari niin, että 3 tuumaa varresta on upotettuna bluingkylpyyn, ja näyttö jää nesteen ylle.

3. Käyttö:

- Käynnistä lämmönlähde bluingkylvyille ja seuraa lämpötilaa lämpömittarin avulla.
- Tarkista säännöllisesti lämpötila varmistaaksesi, että se pysyy turvallisella käyttöalueella.
- Jos lämpötila ylittää ilmoitetun alueen, ryhdy välittömiin toimiin lämmön vähentämiseksi.

4. Käytön jälkeen:

- Poista lämpömittari bluingkylvystä käytön jälkeen ja puhdista se valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä lämpömittari turvallisessa, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohteet

- Hävitä lämpömittari paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos lämpömittari on rikkoutunut, varmista, että kaikki osat hävitetään turvallisesti loukkaantumisen estämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Brownellsin Bluing Thermometrin suhteen, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon tai vieraile virallisella verkkosivustolla saadaksesi lisäapua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia.

Säkerhetsinstruktioner för Brownells Bluing Thermometer med Klämman

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Bluing Thermometer med klämman. Denna produkt är utformad för att ge noggrann temperaturkontroll för blästringsbad, vilket säkerställer de bästa resultaten för dina projekt. Vänligen läs igenom denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av termometern.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att termometern endast används för sitt avsedda syfte: att övervaka temperaturer i blästringsbad.
- Hantera alltid termometern med försiktighet för att undvika skador, vilket kan leda till personskada eller felaktiga avläsningar.
- Håll termometern utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Kontrollera regelbundet termometern för tecken på skador eller slitage. Om den är skadad, avbryt användning omedelbart.
- Följ alla lokala regler och riktlinjer för användning av termometrar i industriella eller verkstadsinställningar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Nedsänk endast den angivna delen (3 tum) av termometers stam i blästringsbadet. Undvik att nedsänka urtavlan för att förhindra skador.
- Se till att termometern är ordentligt fäst vid tanken med den medföljande klämman, och håll ett avstånd på 1 tum från sidan och 1 tum ovanför botten av tanken.
- Undvik kontakt med kaustiska material i blästringsbadet. Använd lämplig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar termometern.
- Använd inte termometern i andra vätskor eller miljöer som överstiger det angivna temperaturintervallet på 50°F till 400°F (10°C till 204°C).
- Om termometern går sönder, städa försiktigt upp eventuella glas eller metallfragment och kassera dem enligt lokala regler.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive Brownells Bluing Thermometer och klämman.
- Se till att blästringskaret är rent och fritt från skräp.

2. Installation:

- Fäst termometern på sidan av blästringskaret med den medföljande klämman.
- Positionera termometern så att 3 tum av stammen är nedsänkt i blästringsbadet, med urtavlan kvar ovanför vätskan.

3. Användning:

- Sätt på värmekällan för blästringsbadet och övervaka temperaturen med termometern.
- Kontrollera regelbundet temperaturen för att säkerställa att den förblir inom det säkra driftsintervallet.
- Om temperaturen överstiger det angivna intervallet, vidta omedelbara åtgärder för att minska värmen.

4. Efter användning:

- Efter att du använt termometern, ta bort den från blästringsbadet och rengör den enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara termometern på en säker, torr plats borta från direkt solljus och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera termometern enligt lokala avfallshanteringsregler.
- Om termometern är trasig, se till att alla delar kasseras säkert för att undvika skador.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Brownells Bluing Thermometer, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen för ytterligare hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro teploměr na modření Brownells s klipem

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali teploměr na modření Brownells s klipem. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesnou kontrolu teploty v lázních na modření, což zajišťuje nejlepší výsledky pro vaše projekty. Před použitím teploměru si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání teploměru.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že teploměr používáte pouze k jeho zamýšlenému účelu: sledování teploty v lázních na modření.
- Vždy s teploměrem zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli jeho rozbití, což by mohlo vést k zranění nebo nepřesným měřením.
- Držte teploměr mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Pravidelně kontrolujte teploměr na známky poškození nebo opotřebení. Pokud je poškozen, okamžitě přestaňte používat.
- Dodržujte všechny místní předpisy a pokyny pro používání teploměrů v průmyslových nebo dílenských prostředích.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy ponořte pouze určenou část (3 palce) stonku teploměru do lázně na modření. Neponořujte ciferník, abyste předešli poškození.
- Ujistěte se, že je teploměr pevně připevněn k nádrži pomocí dodaného klipu, přičemž udržujte vzdálenost 1 palec od strany a 1 palec nad dnem nádrže.
- Vyhněte se kontaktu s žíravými materiály v lázni na modření. Při manipulaci s teploměrem noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a brýle.
- Nepoužívejte teploměr v žádných jiných kapalinách nebo prostředích, která překračují stanovený teplotní rozsah 50°F až 400°F (10°C až 204°C).
- Pokud se teploměr rozbije, opatrně uklidněte všechny skleněné nebo kovové fragmenty a zlikvidujte je podle místních předpisů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně teploměru na modření Brownells a klipu.
- Ujistěte se, že je nádrž na modření čistá a bez nečistot.

2. Instalace:

- Připevněte teploměr na stranu nádrže na modření pomocí dodaného klipu.
- Umístěte teploměr tak, aby 3 palce stonku bylo ponořeno do lázně na modření, přičemž ciferník zůstane nad kapalinou.

3. Používání:

- Zapněte zdroj tepla pro lázeň na modření a sledujte teplotu pomocí teploměru.
- Pravidelně kontrolujte teplotu, abyste zajistili, že zůstává v bezpečném provozním rozsahu.
- Pokud teplota překročí stanovený rozsah, okamžitě přijměte opatření k snížení tepla.

4. Po použití:

- Po použití teploměr vyjměte z lázně na modření a vyčistěte jej podle pokynů výrobce.
- Uložte teploměr na bezpečné, suché místo mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte teploměr podle místních předpisů o likvidaci odpadů.
- Pokud je teploměr rozbitý, zajistěte, aby všechny části byly zlikvidovány bezpečně, aby se předešlo zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se teploměru na modření Brownells, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky pro další pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.