

# **Ladestange für Stahlschrot (Einstufenpresse) - 7/8 oz #1-#4 Stahlschrot einstufige Ladungsleiste**

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Dies ist ein Stahl-Ladestab für Einzellader. Verfügbar zum Laden von 7/8 oz. bis 1-1/2 oz. Schrot und von Größe #1 bis Größe #6.



## **Eigenschaften**

- Name: [7/8 oz #1-#4 Stahlschrot einstufige Ladungsleiste](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019390
- Herst.-Nr.: 30207814
- Versandgewicht: 0.238kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489012928

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR von MEC RELOADING. Dieser Ladestab ist für die Verwendung mit Einzelladern konzipiert und eignet sich zum Laden von Schrot in Größen von 7/8 oz. bis 11/2 oz. und von Größe #1 bis Größe #6. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen ein, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, wenn Sie mit dem Ladestab arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen.
- Verwenden Sie den Ladestab nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen, stellen Sie die Nutzung sofort ein und lassen Sie das Produkt von einem Fachmann überprüfen.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie den Ladestab auf sichtbare Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind und korrekt funktionieren.

### 2. Installation:

- Befestigen Sie den Ladestab gemäß den Herstelleranweisungen an Ihrer Wiederladepresse.
- Achten Sie darauf, dass alle Befestigungen fest angezogen sind.

### 3. Nutzung:

- Laden Sie den Ladestab mit der gewünschten Schrotgröße.
- Stellen Sie sicher, dass der Ladestab ordnungsgemäß in Position ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Arbeiten Sie langsam und vorsichtig, um ein Überladen oder Verstopfen zu vermeiden.

### 4. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie den Ladestab nach jedem Gebrauch gründlich.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanfragen an die zuständigen Stellen weiterzuleiten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch des SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR von Ihrer Sorgfalt abhängen. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)