

MEC Blei-Ladebügel Progressive Presse - 1-7/8OZ Bleischrot-Ladeleiste

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die MEC Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Sie sind austauschbar mit dem Ladebalken, der mit deiner Wiederladepresse geliefert wird. Erhältlich in sowohl Blei- als auch Stahlvarianten für Einzellader- und progressiven Pressen. Stahl-Schrotbalken sind auf Sonderbestellung verfügbar.



Eigenschaften

- Name: [1-7/8OZ Bleischrot-Ladeleiste](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019422
- Herst.-Nr.: 502178
- Größe: 1-7/8 oz
- Versandgewicht: 0.236kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489010047

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS
- Über uns

Sicherheitshinweise für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Dieser Ladebalken ist ein wichtiges Zubehör für Ihre Wiederladepresse und ermöglicht es Ihnen, Ihre Schrotladung individuell anzupassen. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Wiederladepresse vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie den Charge Bar verwenden.
- Verwenden Sie den Charge Bar nur für den vorgesehenen Zweck, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Stolperfallen und andere Gefahren zu vermeiden.
- Bewahren Sie alle Werkzeuge und Materialien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Ladebalken auf Beschädigungen oder Verschleiß. Verwenden Sie ihn nicht, wenn er beschädigt ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Ladebalken arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und sauber sind, um einen sicheren Griff zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Charge Bar nur mit den empfohlenen Materialien (Blei oder Stahlvarianten) und in den angegebenen Größen.
- Vermeiden Sie es, den Ladebalken zu überlasten, um das Risiko von Bruch oder Fehlfunktionen zu minimieren.
- Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen, während Sie mit der Wiederladepresse und dem Charge Bar arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Charge Bar:

- Schalten Sie Ihre Wiederladepresse aus und trennen Sie sie vom Stromnetz.
- Entfernen Sie den vorhandenen Ladebalken gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Presse.
- Setzen Sie den MEC Charge Bar in die vorgesehene Halterung ein und stellen Sie sicher, dass er sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Installation, indem Sie den Charge Bar vorsichtig bewegen, um sicherzustellen, dass er stabil ist.

2. Verwendung des Charge Bar:

- Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Füllen Sie den Ladebalken mit der gewünschten Schrotladung (z.B. 17/8 oz).
- Führen Sie den Ladevorgang gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Wiederladepresse durch.

- Überprüfen Sie nach jedem Ladevorgang die Qualität der Ladung und den Zustand des Charge Bar.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Händlers oder Herstellers. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Problemen nicht zögern, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS hat oberste Priorität. Indem Sie diese Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Achten Sie immer auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de