

Ladestange für Stahlschrot (Progressive-Stage-Presse) - 7/8 oz #1-#4 Stahlkorn-Ladungsleiste für Progressive-Stufen

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die Stahl-Schrot-Ladeleiste ist für progressive Wiederlader konzipiert. Sie ist verfügbar für das Laden von 7/8 oz bis 1-1/2 oz Schrot und BB-Größen bis hinunter zu #6.



Eigenschaften

- Name: [7/8 oz #1-#4 Stahlkorn-Ladungsleiste für Progressive-Stufen](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019425
- Herst.-Nr.: 50207814
- Größe: 7/8 oz
- Versandgewicht: 0.234kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489017145

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR
- Über uns

Sicherheitshinweise für die PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR von MEC RELOADING entschieden hast. Diese Ladeleiste ist speziell für progressive Wiederlader konzipiert und ermöglicht das Laden von Schrot mit einem Gewicht von 7/8 oz bis 11/2 oz sowie BBGrößen bis hinunter zu #6. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungerscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Ladeleiste nur mit kompatiblen Wiederladepressen.
- Achte darauf, dass die Ladeleiste korrekt installiert ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Vermeide es, die Ladeleiste während des Betriebs zu berühren.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Halte dich an die empfohlenen Ladeverfahren und mengen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Ladeleiste:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Befestige die Ladeleiste gemäß den Anweisungen des Herstellers an der Wiederladepresse.
- Überprüfe alle Befestigungen auf festen Sitz.

2. Verwendung der Ladeleiste:

- Fülle die Ladeleiste mit der entsprechenden Menge Schrot, wie in den Anweisungen angegeben.
- Stelle sicher, dass die Ladeleiste korrekt ausgerichtet ist, bevor du den Ladeprozess startest.
- Betätige die Wiederladepresse gleichmäßig und vorsichtig, um ein sicheres Laden zu gewährleisten.
- Überwache den Ladeprozess und halte Ausschau nach Anzeichen von Problemen oder Störungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektro und Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du

das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts helfen.

Bitte bewahre dieses Handbuch für zukünftige Referenzen auf. Sicherheit hat oberste Priorität, und wir möchten, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de