

Ein-Stufenpresse Lead Skeet Special Ladeleiste - 1/2 oz einstufige Blei-Skeet-Special-Ladestange

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Einzelstufen-Lead-Shot-Bars, die für deine Wettbewerbsbedürfnisse entwickelt wurden.



Eigenschaften

- Name: [1/2 oz einstufige Blei-Skeet-Special-Ladestange](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019435
- Herst.-Nr.: 30212SS
- Größe: 1/2 oz
- Versandgewicht: 0.254kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489013178

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR von MEC RELOADING. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei Ihren Wettbewerbsbedürfnissen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Verwendung und Wartung des Produkts.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Charge Bar nur für den vorgesehenen Zweck.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Achten Sie darauf, dass die Charge Bar richtig in die Presse eingesetzt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion verwenden Sie das Produkt nicht weiter.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Befestigen Sie die Charge Bar gemäß den Anweisungen des Herstellers an der Presse.
- Überprüfen Sie alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass sie fest sind.

2. Nutzung:

- Füllen Sie die Charge Bar mit der gewünschten Menge an Schrot (1/2 oz).
- Stellen Sie die Presse auf die richtige Einstellung ein, um eine gleichmäßige Ladung zu gewährleisten.
- Betätigen Sie die Presse langsam und gleichmäßig, um ein Überladen zu vermeiden.
- Nach dem Gebrauch reinigen Sie die Charge Bar gründlich, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metallprodukten.
- Werfen Sie keine Teile des Produkts in den normalen Haushaltsmüll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie sollten auch die EUSicherheitsplattform „Safety Gate“ regelmäßig auf Rückrufinformationen überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die sichere Verwendung des Produkts zu fördern. Achten Sie darauf, alle Anweisungen zu befolgen und bei Unsicherheiten professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de