

Ein-Stufenpresse Lead Skeet Special Ladeleiste - 1 oz Single-Stage Blei Skeet Special Ladeleiste

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Einzelstufen-Lead-Shot-Bars, die für deine Wettbewerbsbedürfnisse entwickelt wurden.



Eigenschaften

- Name: [1 oz Single-Stage Blei Skeet Special Ladeleiste](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019437
- Herst.-Nr.: 302100SS
- Größe: 1 oz
- Versandgewicht: 0.247kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489019279

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR von MEC RELOADING. Dieses Produkt wurde speziell für Ihre Wettbewerbsbedürfnisse entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Wiederladepressen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Einwirkung von Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort gründlich mit Wasser spülen.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und offenen Flammen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Befolgen Sie die folgenden Schritte zur Installation des Charge Bars:
 1. Entfernen Sie den alten Charge Bar, falls vorhanden.
 2. Setzen Sie den neuen Charge Bar vorsichtig in die vorgesehene Halterung ein.
 3. Stellen Sie sicher, dass der Charge Bar sicher und fest sitzt.
 4. Überprüfen Sie die Ausrichtung und Justierung vor der Verwendung.
- Um das Produkt zu verwenden:
 1. Füllen Sie den Charge Bar mit der gewünschten Menge an Schrot.
 2. Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher befestigt sind, bevor Sie die Wiederladepresse betätigen.
 3. Führen Sie alle Vorgänge langsam und vorsichtig aus, um Unfälle zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt, sondern geben Sie es bei einer autorisierten Sammelstelle ab.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständigen Behörden in Ihrem Land.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de