

MEC Pulverbuchsen - #44 Pulverbuchse

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Wir führen eine Vielzahl von MEC Powder Bushings. Jede Bushing hat ein einzigartiges Volumen, mit dem du die Pulverladung für deine Patronen anpassen kannst. Es wird immer empfohlen, eine Waage zu verwenden, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen. Wir bieten einzelne Bushings von #7 bis #13 und von #16 bis #38 an. Bitte besuche die MEC-Website für Pulverdiagramme, die dir eine empfohlene Bushing und einen Ausgangspunkt für dein spezifisches Pulver unter www.mcreloaders.com geben.



Eigenschaften

- Name: [#44 Pulverbuchse](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019467
- Herst.-Nr.: 5044
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 114mm
- Versendlänge: 186mm
- UPC: 098489013550

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MEC RELOADING MEC POWDER BUSHINGS #44
- Über uns

Sicherheitshinweise für MEC RELOADING MEC POWDER BUSHINGS #44

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MEC RELOADING MEC POWDER BUSHINGS #44. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer eine präzise Waage, um die Pulverladung zu überprüfen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Handschuhe und Schutzbrille, während Sie mit Pulver arbeiten.
- Lagern Sie Pulver und Zubehör an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Zündquellen.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Bushings für Ihr spezifisches Pulver.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse ordnungsgemäß montiert und stabil ist.
2. Wählen Sie die geeignete Bushing für Ihre Pulverladung aus (z. B. #7 bis #13 oder #16 bis #38).
3. Entfernen Sie die alte Bushing und setzen Sie die neue Bushing ein, bis sie sicher sitzt.
4. Überprüfen Sie die Installation, um sicherzustellen, dass keine Teile lose sind.

Verwendung

1. Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Pulverladung beginnen.
2. Messen Sie das Pulver mit einer präzisen Waage ab.
3. Füllen Sie das Pulver vorsichtig in die Bushing.
4. Führen Sie den Ladevorgang gemäß den Anweisungen Ihrer Wiederladepresse durch.
5. Überprüfen Sie regelmäßig die Pulverladung auf Genauigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Pulverbehälter und Bushing gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgelaufenen Produkte.
- Informieren Sie sich über die umweltgerechte Entsorgung von Chemikalien und Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder besuchen Sie die offizielle MECWebsite. Dort finden Sie zusätzliche Ressourcen und Informationen zu Rückrufaktionen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de