

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 7.62X39MM BORESIGHTER

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Montagewerkzeuge für Visierungen & Zielfernrohre](#) > [Laser-Laufspiegel](#)

Chamber-Mounted Laser hilft dir, Gewehr oder Pistole ohne Schuss abzugeben, einzustellen

Das benutzerfreundliche, autarke Boresighting-System passt in das Patronenlager deines Gewehrs oder deiner Pistole und projiziert einen leistungsstarken roten Laserstrahl, der mit der Laufachse ausgerichtet ist, um auf den Zielpunkt zu zielen, ohne einen Schuss abzugeben. Funktioniert mit Zielfernrohren, holografischen Rotpunktvisieren und „Eisen“-Visieren. Robustes, aus Messing gefertigtes Gehäuse sieht aus wie eine Patronenhülse, enthält jedoch das gesamte Lasersystem und die Batterien. Setze die Batterien ein und schraube den Deckel auf das Gehäuse, um den Laser einzuschalten; entferne die Batterien, um ihn auszuschalten. Setze die gesamte Baugruppe in das Patronenlager ein, schließe den Verschluss vorsichtig und ziele auf ein Ziel in 20-30 Yards Entfernung. Stelle Windage und Elevation des Zielfernrohrs oder der Visiere so ein, dass der Zielpunkt auf dem Punkt ausgerichtet ist, um den Sichtversatz zu kompensieren und zu verhindern, dass das Gewehr zu hoch schießt. Gehe zum Schießstand für Testschüsse und endgültige Sichtanpassungen. Bewahre den Boresighter in der mitgelieferten Tragetasche aus Nylon auf, die leicht in einer Tasche, einem Werkzeugkasten oder einer Schießtasche Platz findet. Erhältlich in verschiedenen Kalibern, die unten aufgelistet sind.



Eigenschaften

- Name: [SIGHTMARK 7.62X39MM BORESIGHTER](#)
- Hersteller: [SIGHTMARK](#)
- Artikel-Nr.: 100004012
- Herst.-Nr.: SM39002
- Kaliber: 7.62 x 39 mm
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 23mm
- Versandbreite: 130mm
- Versandlänge: 218mm
- UPC: 810119010018

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 7.62X39MM BORESIGHTER](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 7.62X39MM BORESIGHTER

Einführung

Danke, dass du dich für den LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 7.62X39MM BORESIGHTER entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere und effektive Nutzung deines Boresighters zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle den Boresighter immer mit Sorgfalt und halte ihn außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Richte den Laserstrahl niemals auf Augen oder reflektierende Oberflächen.
- Stelle sicher, dass der Boresighter in einer sicheren Umgebung verwendet wird, fern von Personen und Tieren.
- Überprüfe vor der Nutzung, ob der Boresighter sichtbare Schäden aufweist. Bei Beschädigungen verwende das Produkt nicht.
- Verwende den Boresighter immer gemäß den in diesem Leitfaden bereitgestellten Anweisungen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **LaserSicherheit:** Der LASER BORESIGHTER gibt einen leistungsstarken roten Laserstrahl ab. Vermeide es, direkt in den Laserstrahl zu schauen oder ihn auf andere zu richten.
- **WaffenSicherheit:** Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Boresighter einsetzt. Befolge alle Sicherheitsregeln beim Umgang mit deiner Waffe.
- **Umgebung:** Verwende den Boresighter in einem gut beleuchteten Bereich, um den Laserpunkt auf dem Ziel deutlich sehen zu können.
- **BatterieHandhabung:** Verwende nur die angegebenen AG5 Knopfzellenbatterien. Mische keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Marken.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Batterien einsetzen:

- Öffne den Deckel des BoresighterGehäuses.
- Setze die bereitgestellten AG5 Knopfzellenbatterien ein und achte auf die richtige Polarität.
- Schraube den Deckel wieder auf das Gehäuse, um den Laser einzuschalten.

2. Verwendung des Boresighters:

- Setze die gesamte Baugruppe in das Patronenlager deiner Gewehrs oder Pistole ein.
- Schließe vorsichtig den Verschluss der Feuerwaffe.
- Ziele auf ein Ziel, das 2030 Yards entfernt ist.
- Stelle Windage und Elevation deines Zielfernrohrs oder deiner Visiere so ein, dass der Zielpunkt auf dem Laserpunkt ausgerichtet ist.

3. Endanpassungen:

- Gehe nach den ersten Anpassungen zum Schießstand für Testschüsse.
- Nimm die letzten Sichtenanpassungen vor, um die Genauigkeit sicherzustellen.

4. Lagerung:

- Bewahre den Boresighter in der mitgelieferten Tragetasche aus Nylon auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Halte die Tragetasche an einem sicheren Ort, wie in einer Tasche, einem Werkzeugkasten oder einer Schießtasche.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Boresighter und die Batterien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Batterien nicht im Haushaltsmüll. Nutze dafür vorgesehene Recyclingstellen für Batterien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung sieh dir die Kontaktdaten des Herstellers an, die auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung des LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 7.62X39MM BORESIGHTER gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit deiner Ausrüstung.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at