

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 30-06 SPRINGFIELD BORESIGHTER

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Montagewerkzeuge für Visierungen & Zielfernrohre](#) > [Laser-Laufspiegel](#)

Chamber-Mounted Laser hilft dir, Gewehr oder Pistole ohne Schuss abzugeben, einzustellen

Das benutzerfreundliche, autarke Boresighting-System passt in das Patronenlager deines Gewehrs oder deiner Pistole und projiziert einen leistungsstarken roten Laserstrahl, der mit der Laufachse ausgerichtet ist, um auf den Zielpunkt zu zielen, ohne einen Schuss abzugeben. Funktioniert mit Zielfernrohren, holografischen Rotpunktvisieren und „Eisen“-Visieren. Robustes, aus Messing gefertigtes Gehäuse sieht aus wie eine Patronenhülse, enthält jedoch das gesamte Lasersystem und die Batterien. Setze die Batterien ein und schraube den Deckel auf das Gehäuse, um den Laser einzuschalten; entferne die Batterien, um ihn auszuschalten. Setze die gesamte Baugruppe in das Patronenlager ein, schließe den Verschluss vorsichtig und ziele auf ein Ziel in 20-30 Yards Entfernung. Stelle Windage und Elevation des Zielfernrohrs oder der Visiere so ein, dass der Zielpunkt auf dem Punkt ausgerichtet ist, um den Sichtversatz zu kompensieren und zu verhindern, dass das Gewehr zu hoch schießt. Gehe zum Schießstand für Testschüsse und endgültige Sichtanpassungen. Bewahre den Boresighter in der mitgelieferten Tragetasche aus Nylon auf, die leicht in einer Tasche, einem Werkzeugkasten oder einer Schießtasche Platz findet. Erhältlich in verschiedenen Kalibern, die unten aufgelistet sind.



Eigenschaften

- Name: [SIGHTMARK 30-06 SPRINGFIELD BORESIGHTER](#)
- Hersteller: [SIGHTMARK](#)
- Artikel-Nr.: 100004013
- Herst.-Nr.: SM39003
- Kaliber: 270 Winchester, 25-06 Remington, 30-06 Springfield
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 130mm
- Versandlänge: 216mm
- UPC: 810119010025

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Laser Boresighter Sightmark 3006 Springfield Boresighter](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Laser Boresighter Sightmark 3006 Springfield Boresighter

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Laser Boresighter Sightmark 3006 Springfield Boresighter entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese die Informationen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und richte sie in eine sichere Richtung.
- Halte den Boresighter außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Boresighter auf Schäden, bevor du ihn verwendest.
- Versuche nicht, den Boresighter auseinanderzunehmen oder zu modifizieren.
- Verwende nur die empfohlenen Batterien, um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Boresighter einsetzt.
- Verwende den Boresighter nur in einer kontrollierten Umgebung, wie z.B. auf einem Schießstand.
- Vermeide direkte Augenexposition gegenüber dem Laserstrahl; dies kann ernsthafte Augenverletzungen verursachen.
- Richte den Laserstrahl niemals auf Personen oder reflektierende Oberflächen.
- Wenn der Laser nicht angeht, überprüfe die Installation der Batterien und ersetze sie gegebenenfalls.
- Vermeide die Verwendung des Boresighters bei nassen oder feuchten Bedingungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Boresighter vorbereiten

- Setze die mitgelieferten AG5 Knopfzellenbatterien in das Gehäuse des Boresighters ein.
- Achte darauf, dass die Batterien korrekt installiert sind und die Polarität beachtet wird.

2. Laser aktivieren

- Schraube den Deckel auf das Gehäuse, um den Laser einzuschalten.
- Um den Laser auszuschalten, entferne die Batterien.

3. In die Feuerwaffe einsetzen

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Setze die gesamte BoresighterBaugruppe vorsichtig in das Patronenlager der Feuerwaffe ein.
- Schließe den Verschluss vorsichtig, sodass er nicht mit dem Boresighter in Konflikt kommt.

4. Auf ein Ziel zielen

- Zielen die Feuerwaffe auf ein Ziel, das sich 2030 Yards entfernt befindet.
- Stelle die Windage und Elevation deines Zielfernrohrs oder deiner Visiere so ein, dass der Punkt

des Ziels mit dem Laserpunkt übereinstimmt.

5. Endanpassungen

- Nachdem du die Visiere ausgerichtet hast, gehe zum Schießstand, um Testschüsse durchzuführen.
- Nimm alle erforderlichen Endanpassungen vor, um die Genauigkeit sicherzustellen.

6. Aufbewahrung

- Bewahre den Boresighter nach der Verwendung in der mitgelieferten Tragetasche aus Nylon auf.
- Halte die Tragetasche an einem trockenen, sicheren Ort, wie z.B. in einer Tasche, einem Werkzeugkasten oder einer Schießtasche.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Boresighter und die Batterien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Batterien nicht im Hausmüll; bringe sie zu einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle.
- Stelle sicher, dass ungenutzte oder beschädigte Produkte sicher entsorgt werden, um Unfälle zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheits oder Produktangelegenheiten konsultiere bitte die Kontaktdaten, die auf der Verpackung oder der Website des Herstellers angegeben sind.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung deines Laser Boresighter Sightmark 3006 Springfield Boresighter gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at