

BORE-MAX Schnellbürste - 22 CALIBER BORE-MAX Speed-Bürste

[Reinigung](#) > [Bürsten und Reinigungsschüre \(Bore Snakes\)](#) > [Laufbürsten](#)

Die Bore-Max Speed Brush ist ein Bestandteil des Bore-Max Speed Clean Systems für schnelleres und einfacheres Reinigen des Laufes. Kohlenstoffablagerungen wirken sich nicht nur auf die Leistung und Genauigkeit aus, sondern führen auch zur Verschlechterung des Laufs. Kohlenstoffablagerungen isolieren zudem die Kupferablagerungen im Lauf, was es schwierig macht, sie mit Laufreiniger zu lösen und zu entfernen. Die Verwendung einer Bore Brush, um diese Kohlenstoffablagerungen zu entfernen, ist der beste Weg, um das Problem anzugehen. Um die maximale Effektivität zu erreichen, muss ein optimales Gleichgewicht zwischen Borstdichte und Borstenflexibilität bestehen. Zu wenige Borsten sind Zeitverschwendungen, und zu viele bieten nicht genug Flexibilität, um die Züge und Felder des Laufs zu navigieren. Die Borstenanordnung der Bore-Max Speed Brush sorgt für maximale Schrubbdichte, entfernt mehr Kohlenstoff mit jedem Durchgang und erzielt schnellere Ergebnisse.



Eigenschaften

- Name: [22 CALIBER BORE-MAX Speed-Bürste](#)
- Hersteller: [REAL AVID](#)
- Artikel-Nr.: 100047677
- Herst.-Nr.: AVBMSB22
- Art: Rifle
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 70mm
- Versandlänge: 171mm
- UPC: 813119013447

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die BoreMax Speed Brush
- Über uns

Sicherheitshinweise für die BoreMax Speed Brush

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der BoreMax Speed Brush von REAL AVID! Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zu Sicherheit, Nutzung und Entsorgung Ihres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Die BoreMax Speed Brush ist ein nicht für Kinder geeignetes Produkt. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Bürste nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Bürste bei der Verwendung nicht beschädigt ist. Überprüfe sie regelmäßig auf Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß, stoppe die Verwendung sofort und ersetze das Produkt.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die BoreMax Speed Brush nur mit kompatiblen Laufreinigungsprodukten, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Stürze und Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide es, die Bürste in einem übermäßig feuchten oder nassen Bereich zu verwenden, um Rost und andere Schäden zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Reinigungsbereichs:

- Stelle sicher, dass der Lauf des Gewehrs entladen und sicher ist.
- Lege alle benötigten Materialien bereit, einschließlich der BoreMax Speed Brush und des Laufreinigers.

2. Verwendung der BoreMax Speed Brush:

- Setze die Bürste vorsichtig in den Lauf ein.
- Führe die Bürste gleichmäßig und mit leichtem Druck durch den Lauf.
- Wiederhole den Vorgang mehrere Male, um maximale Reinigungseffizienz zu erzielen.
- Entferne nach der Reinigung alle Rückstände mit einem sauberen Tuch.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bürste nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife, um Ablagerungen zu entfernen.
- Trockne die Bürste gründlich, bevor du sie lagerst, um Rost zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die BoreMax Speed Brush gemäß den lokalen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Überprüfe die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Metallprodukten, um sicherzustellen, dass du die Umwelt nicht belastest.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Schlussfolgerung

Die BoreMax Speed Brush ist ein effektives Werkzeug zur Reinigung deines Gewehrlaups. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest. Denke daran, regelmäßig nach Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate Plattform zu suchen und unsichere Produkte zu melden.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de