

VIZ-MAX BORE SIGHTER - REAL AVID VIZ-MAX BORE SIGHTER

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Montagewerkzeuge für Visierungen & Zielfernrohre](#) > [Laser-Laufspiegel](#)

Viz-Max ist ein revolutionäres, aber unkompliziertes Instrument der nächsten Generation. Schluss mit dem Herumfummeln an zusätzlichen Teilen und unterdimensionierten Lasern, um dein Ziel zu finden. In dem robusten und schützenden Exoskelett befindet sich ein präzisionsgefertigter, werkseitig kalibrierter grüner Laser. Der Laser projiziert einen kraftvollen, perfekten Kreis in der hellsten tagsichtbaren Farbe des Spektrums. Er bietet maximale Sichtbarkeit und eine schnelle Zielerfassung. Die Bohrmontage ist schnell und einfach mit dem haltbaren Neodym-Magneten. Mit einer automatischen Abschaltfunktion nach 30 Sekunden. DER EINFACHE, PRÄZISE WEG, DEINEN GEWEHRLAUF GENAU ZU BOHREN IDEALE STRAHLFARBE FÜR HÖCHSTE TAGLICHTSICHTBARKEIT PREMIUM HOCHDICHTES SCHAUMGEHÄUSE Magnetisch Viz-Max am Ende des Laufs befestigen. Verwende die Zielfernrohr-Türme, um die Fadenkreuze mit dem projizierten Strahl auf das Ziel auszurichten. Entfernen und mit dem Schießen beginnen.



Eigenschaften

- Name: [REAL AVID VIZ-MAX BORE SIGHTER](#)
- Hersteller: [REAL AVID](#)
- Artikel-Nr.: 430104416
- Herst.-Nr.: AVVMBS
- Versandgewicht: 0.332kg
- Versandhöhe: 52mm
- Versandbreite: 159mm
- Versandlänge: 206mm
- UPC: 813119014253

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den VIZMAX BORE SIGHTER](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den VIZMAX BORE SIGHTER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des VIZMAX BORE SIGHTER von REAL AVID. Dieses Produkt ist ein innovatives Werkzeug, das Ihnen hilft, Ihr Gewehrlauf präzise zu bohren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass der Laser nicht auf Augen gerichtet wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den VIZMAX BORE SIGHTER nur in gut beleuchteten Bereichen, um die Sichtbarkeit des Lasers zu maximieren.
- Stellen Sie sicher, dass der Laserstrahl nicht auf reflektierende Oberflächen gerichtet ist, um unerwünschte Reflexionen zu vermeiden.
- Halten Sie den Laserstrahl von Tieren und Menschen fern.
- Verwenden Sie den Boresighter nicht bei extremen Temperaturen oder feuchten Bedingungen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht in Gebrauch ist, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Befestigen Sie den VIZMAX BORE SIGHTER magnetisch am Ende des Gewehrlaufs.
- Stellen Sie sicher, dass der Boresighter sicher sitzt und nicht wackelt.

2. Verwendung

- Verwenden Sie die Zielfernrohrtürme, um die Fadenkreuze mit dem projizierten Laserstrahl auf das Ziel auszurichten.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung sorgfältig, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Der Laser schaltet sich automatisch nach 30 Sekunden ab. Aktivieren Sie ihn bei Bedarf erneut.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikaltgeräte.
- Achten Sie darauf, dass Batterien ordnungsgemäß recycelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem VIZMAX BORE SIGHTER wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von REAL AVID oder konsultieren Sie die offizielle Website.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EU-Vorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt können Sie sich an die zuständigen Behörden wenden.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at