

X-SKEL MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK

Warne Scope Mounts is excited to introduce their second generation SKEL mount, the X-SKEL. This new MSR mount offers an additional 1" of forward cantilever, and 1 piece clamp design for added strength. The rugged, lightweight design of the X-SKEL maintains our famous Return to Zero capability, and utilizes ½" hex nuts for rock solid attachment. It features a skeletonized ring body and caps for reduced weight and steel threaded cap inserts for maximum durability. The X-SKEL places your optic at the IDEAL HEIGHT with a generous cantilever for proper eye relief, it will easily accommodate the longer eyepieces found on many of today's scopes. Lightweight, skeletonized aluminum body and caps to reduce overall weight without sacrificing reliability. #8 Torx style fasteners with steel threaded inserts to prevent stripping. Additional 1 Inch cantilever forward design to provide additional eye relief. Places your optic at the Ideal Height for MSR and similar platforms. 1/2" tactical nut attachment, 65 in/lb. of torque is recommended.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000384
- Mfr. No.: XSKEL30TW
- Finish: Black
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: Competition,3-Gun
- Delivery weight: 0.247kg
- UPC: 656813104895

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, BLACK Sicherheitshinweise](#)
- [English: XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, NOIR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MONTAGGIO ULTRA ALTO 30MM \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, NERO di WARNE MFG. COMPANY](#)
- [Svenska: XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, BLACK Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, BLACK Bezpečnostní pokyny](#)

XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH Mount entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Installation deiner Halterung zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Halterung mit deinem Zielfernrohr und deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe die Halterung vor der Verwendung auf Schäden oder Mängel.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen.
- Lagere die Halterung an einem kühlen, trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Halte die Halterung außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Kompatibilität:** Stelle sicher, dass die Halterung für dein 30mm Zielfernrohr geeignet ist.
- **Installation:** Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um eine unsachgemäße Einrichtung zu vermeiden, die zu Unfällen führen könnte.
- **Drehmomentvorgaben:** Verwende einen Drehmomentschlüssel, um die taktische Mutterbefestigung auf 65 in/lb. anzuziehen. Überschreite diese Drehmomentvorgabe nicht.
- **Augenabstand:** Stelle den richtigen Augenabstand ein, indem du die Halterung auf die ideale Höhe für deine Optik anpasst.
- **Gewichtsüberlegungen:** Sei dir des leichten Designs bewusst; stelle sicher, dass dein Setup während der Verwendung stabil und sicher bleibt.
- **Befestigungselemente:** Überprüfe regelmäßig die #8 TorxBefestigungselemente, um sicherzustellen, dass sie fest und sicher sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und eines #8 TorxSchraubendrehers.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installation:

- Platziere die Halterung an dem vorgesehenen Bereich deiner Feuerwaffe.
- Richte die Halterung an den Montagepunkten deines Zielfernrohrs aus.
- Führe die #8 TorxBefestigungselemente durch die Halterung in die Schiene der Feuerwaffe ein.
- Verwende den Drehmomentschlüssel, um die Befestigungselemente auf ein Drehmoment von 65 in/lb. anzuziehen.
- Überprüfe die Ausrichtung und stelle sicher, dass die Halterung sicher befestigt ist.

3. **Verwendung:**

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf die XSKEL.
- Stelle das Zielfernrohr für den richtigen Augenabstand ein und stelle sicher, dass es sicher ist.
- Teste das Setup an einem sicheren Ort, um Stabilität und Funktionalität zu gewährleisten.

4. **Wartung:**

- Überprüfe regelmäßig die Halterung und die Befestigungselemente auf Abnutzung oder Schäden.
- Reinige die Halterung mit einem weichen Tuch und vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halterung gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Halterung beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, Metallkomponenten wo möglich zu recyceln.
- Entsorge die Halterung nicht im Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH Mount, besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen.

Hinweis: Dieses Handbuch soll wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur Verwendung der XSKELHalterung bereitstellen. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen.

XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH Mount. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your mount. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your scope and firearm before installation.
- Always inspect the mount for any damage or defects before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Store the mount in a cool, dry place when not in use.
- Keep the mount out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the mount is suitable for your 30mm scope.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper setup that could lead to accidents.
- **Torque Specifications:** Use a torque wrench to tighten the tactical nut attachment to 65 in/lb. Do not exceed this torque specification.
- **Eye Relief:** Ensure proper eye relief by adjusting the mount to the ideal height for your specific optics.
- **Weight Considerations:** Be aware of the lightweight design; ensure that your setup remains stable and secure during use.
- **Fasteners:** Regularly check the #8 Torx style fasteners to ensure they are tight and secure.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and #8 Torx driver.
- Ensure that your workspace is clean and free of obstructions.

2. Installation:

- Place the mount on the designated area of your firearm.
- Align the mount with your scope's mounting points.
- Insert the #8 Torx fasteners through the mount into the firearm's rail.
- Use the torque wrench to tighten the fasteners to a torque of 65 in/lb.
- Doublecheck the alignment and ensure that the mount is securely attached.

3. Usage:

- After installation, mount your scope onto the XSKEL.
- Adjust the scope for proper eye relief and ensure it is secure.
- Test the setup at a safe location to ensure stability and functionality.

4. **Maintenance:**

- Regularly inspect the mount and fasteners for any wear or damage.
- Clean the mount with a soft cloth and avoid using harsh chemicals.

Disposal Instructions

- Dispose of the mount in accordance with local regulations.
- If the mount is damaged or no longer usable, consider recycling metal components where possible.
- Do not dispose of the mount in household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH Mount, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Note: This guide is intended to provide important safety information and instructions for the use of the XSKEL mount. Always prioritize safety and adhere to all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Guide de Sécurité pour le XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, NOIR

Introduction

Merci d'avoir choisi le XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH Mount. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir l'utilisation et l'installation sécurisées de ton mount. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le mount est compatible avec ta lunette et ton arme à feu avant l'installation.
- Inspecte toujours le mount pour détecter d'éventuels dommages ou défauts avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'arme à feu.
- Range le mount dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Garde le mount hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Compatibilité** : Assure-toi que le mount est adapté à ta lunette de 30 mm.
- **Installation** : Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter un montage incorrect qui pourrait entraîner des accidents.
- **Spécifications de Couple** : Utilise une clé dynamométrique pour serrer l'écrou tactique à 65 in/lb. Ne dépasse pas cette spécification de couple.
- **Dégagement Oculaire** : Assure-toi d'un dégagement oculaire approprié en ajustant le mount à la hauteur idéale pour tes optiques spécifiques.
- **Considérations de Poids** : Sois conscient de la conception légère ; assure-toi que ton installation reste stable et sécurisée pendant l'utilisation.
- **Fixations** : Vérifie régulièrement les fixations de style #8 Torx pour garantir qu'elles sont bien serrées et sécurisées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et un tournevis #8 Torx.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et dégagé de toute obstruction.

2. Installation :

- Place le mount à l'endroit désigné de ton arme à feu.
- Aligne le mount avec les points de montage de ta lunette.
- Insère les fixations #8 Torx à travers le mount dans le rail de l'arme.
- Utilise la clé dynamométrique pour serrer les fixations à un couple de 65 in/lb.
- Vérifie à nouveau l'alignement et assure-toi que le mount est solidement fixé.

3. Utilisation :

- Après l'installation, monte ta lunette sur le XSKEL.

- Ajuste la lunette pour un dégagement oculaire approprié et assure-toi qu'elle est sécurisée.
- Teste l'installation dans un endroit sûr pour garantir la stabilité et la fonctionnalité.

4. **Entretien :**

- Inspecte régulièrement le mount et les fixations pour détecter toute usure ou dommage.
- Nettoie le mount avec un chiffon doux et évite d'utiliser des produits chimiques agressifs.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine le mount conformément aux réglementations locales.
- Si le mount est endommagé ou non utilisable, envisage de recycler les composants en métal lorsque cela est possible.
- Ne jette pas le mount dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute demande ou support concernant le XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH Mount, consulte le site web du fabricant ou les ressources du service client.

Remarque : Ce guide est destiné à fournir des informations de sécurité importantes et des instructions pour l'utilisation du mount XSKEL. Priorise toujours la sécurité et respecte toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MONTAGGIO ULTRA ALTO 30MM (1.435") 0 MOA MOUNT, NERO di WARNE MFG. COMPANY

Introduzione

Grazie per aver scelto il MONTAGGIO ULTRA ALTO 30MM di WARNE MFG. COMPANY. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo montaggio. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia compatibile con il tuo ottica e la tua arma prima dell'installazione.
- Controlla sempre il montaggio per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Conserva il montaggio in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.
- Tieni il montaggio fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Assicurati che il montaggio sia adatto per il tuo ottica da 30mm.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare configurazioni errate che potrebbero portare a incidenti.
- **Specifiche di Coppia:** Usa una chiave dinamometrica per stringere il dado tattico a 65 in/lb. Non superare questa specifica di coppia.
- **Rifugio per gli Occhi:** Assicurati un corretto rifugio per gli occhi regolando il montaggio all'altezza ideale per i tuoi ottica specifici.
- **Considerazioni sul Peso:** Tieni presente il design leggero; assicurati che la tua configurazione rimanga stabile e sicura durante l'uso.
- **Fissaggi:** Controlla regolarmente i fissaggi stile Torx #8 per assicurarti che siano stretti e sicuri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave dinamometrica e un cacciavite Torx #8.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio nell'area designata della tua arma.
- Allinea il montaggio con i punti di montaggio del tuo ottica.
- Inserisci i fissaggi Torx #8 attraverso il montaggio nel binario dell'arma.
- Usa la chiave dinamometrica per stringere i fissaggi a una coppia di 65 in/lb.
- Controlla nuovamente l'allineamento e assicurati che il montaggio sia fissato in modo sicuro.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, monta il tuo ottica sul XSKEL.
- Regola l'ottica per un corretto rifugio per gli occhi e assicurati che sia sicura.

- Testa la configurazione in un luogo sicuro per garantire stabilità e funzionalità.

4. **Manutenzione:**

- Controlla regolarmente il montaggio e i fissaggi per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci il montaggio con un panno morbido ed evita di usare sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il montaggio in conformità con le normative locali.
- Se il montaggio è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclare i componenti metallici dove possibile.
- Non smaltire il montaggio nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante il MONTAGGIO ULTRA ALTO 30MM di WARNE MFG. COMPANY, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti.

Nota: Questa guida è destinata a fornire informazioni di sicurezza importanti e istruzioni per l'uso del montaggio XSKEL. Dai sempre priorità alla sicurezza e rispetta tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH Mount. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av din mount. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att mounten är kompatibel med ditt kikarsikte och vapen innan installation.
- Inspektera alltid mounten för eventuell skada eller defekter innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenaccessorier.
- Förvara mounten på en sval och torr plats när den inte används.
- Håll mounten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Kompatibilitet:** Se till att mounten är lämplig för ditt 30mm kikarsikte.
- **Installation:** Följ installationsinstruktionerna noggrant för att undvika felaktig installation som kan leda till olyckor.
- **Dra åt specifikationer:** Använd en momentnyckel för att dra åt den taktiska muttern till 65 in/lb. Överskrid inte denna momentspecifikation.
- **Ögonavstånd:** Se till att justera mounten till den ideala höjden för ditt specifika kikarsikte för korrekt ögonavstånd.
- **Viktöverbägganden:** Var medveten om den lätta designen; se till att din installation förblir stabil och säker under användning.
- **Fästelement:** Kontrollera regelbundet #8 Torxstil fästelement för att säkerställa att de är åtdragna och säkra.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och #8 Torxskruvmejsel.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder.

2. Installation:

- Placera mounten på det angivna området av ditt vapen.
- Justera mounten med kikarsiktets monteringspunkter.
- Sätt in #8 Torxfästelementen genom mounten i vapnets skena.
- Använd momentnyckeln för att dra åt fästelementen till ett moment av 65 in/lb.
- Kontrollera noggrant justeringen och se till att mounten är ordentligt fäst.

3. Användning:

- Efter installationen, montera ditt kikarsikte på XSKEL.

- Justera kikarsiktet för korrekt ögonavstånd och se till att det är säkert.
- Testa installationen på en säker plats för att säkerställa stabilitet och funktionalitet.

4. Underhåll:

- Inspektera regelbundet mounten och fästelementen för slitage eller skador.
- Rengör mounten med en mjuk trasa och undvik att använda starka kemikalier.

Avfallsinstruktioner

- Kassera mounten i enlighet med lokala förordningar.
- Om mounten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna metallkomponenter där det är möjligt.
- Kassera inte mounten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller support angående XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH Mount, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundserviceresurser.

Observera: Denna guide är avsedd att ge viktig säkerhetsinformation och instruktioner för användning av XSKELmounten. Prioritera alltid säkerhet och följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenaccessorier.

XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH Mount. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného použití a instalace vašeho montáže. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je montáž kompatibilní s vaším zaměřovačem a střelnou zbraní před instalací.
- Vždy zkontrolujte montáž na jakékoli poškození nebo vady před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství ke střelným zbraním.
- Ukládejte montáž na chladném a suchém místě, když ji nepoužíváte.
- Držte montáž mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Kompatibilita:** Ujistěte se, že je montáž vhodná pro váš 30mm zaměřovač.
- **Instalace:** Pečlivě dodržujte pokyny k instalaci, abyste se vyhnuli nesprávnému nastavení, které by mohlo vést k nehodám.
- **Moment utahování:** Použijte momentový klíč k utažení taktického matice na 65 in/lb. Nepřekračujte tuto hodnotu utahování.
- **Uvolnění oka:** Zajistěte správné uvolnění oka nastavením montáže na ideální výšku pro vaše specifické optiky.
- **Hmotnostní úvahy:** Buďte si vědomi lehkého designu; zajistěte, aby vaše nastavení zůstalo stabilní a bezpečné během použití.
- **Upevňovací prvky:** Pravidelně kontrolujte šrouby ve stylu Torx #8, abyste zajistili, že jsou pevně utažené.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně momentového klíče a šroubováku Torx #8.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez překážek.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na určenou oblast vaší střelné zbraně.
- Zarovnejte montáž s montážními body vašeho zaměřovače.
- Vložte šrouby Torx #8 skrz montáž do lišty zbraně.
- Pomocí momentového klíče utáhněte šrouby na moment 65 in/lb.
- Znovu zkontrolujte zarovnání a ujistěte se, že je montáž bezpečně připevněna.

3. Použití:

- Po instalaci namontujte svůj zaměřovač na XSKEL.

- Upravte zaměřovač pro správné uvolnění oka a ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
- Otestujte nastavení na bezpečném místě, abyste zajistili stabilitu a funkčnost.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte montáž a upevňovací prvky na jakékoli opotřebení nebo poškození.
- Čistěte montáž měkkým hadříkem a vyhněte se používání agresivních chemikálií.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte montáž v souladu s místními předpisy.
- Pokud je montáž poškozená nebo již nepoužitelná, zvažte recyklaci kovových komponentů, kde je to možné.
- Nezlikvidňujte montáž v domácím odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH Mount, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu.

Poznámka: Tento průvodce je určen k poskytnutí důležitých bezpečnostních informací a pokynů pro použití montáže XSKEL. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství ke střelným zbraním.