

Helia RF-M 7x25 Entfernungsmesser

[Optik und Montagen](#) > [Entfernungsmesser](#)



Beschreibung:

- schnelle und zuverlässige Zielerkennung bis 2.000 m
- ergonomisches Design
- großes Sehfeld
- Anzeige in Meter oder Yards
- Scan Modus, Temperatur- und Luftdruck-Anzeige

Der Entfernungsmesser HELIA RF-M 7x25 hat ein kompaktes und ergonomisches Design. Er ist intuitiv einfach in der Bedienung und ausgestattet mit großem Sehfeld sowie jagdlich relevanten Funktionen. So funktioniert die Distanzermittlung im Revier schnell und einfach. Hochwertiges OLED Display mit 5 manuellen Beleuchtungsstufen und Anzeige in Meter oder Yards. EAC-Funktion (Enhanced Angle Compensation) zur Winkelkorrektur (patentiert) Scan Modus, Temperatur- und Luftdruck-Anzeige. Lange Batterielebensdauer bis zu 4.000 Messungen.

Produkthighlights

- schnelle und zuverlässige Zielerkennung bis 2.000 m
- ergonomisches Design, intuitive Bedienung, einfache Menüführung
- außergewöhnliche Randschärfe und großes Sehfeld von 117 m / 1.000 m
- hochwertiges OLED Display mit 5 manuellen Beleuchtungsstufen und Anzeige in Meter oder Yards
- EAC-Funktion (Enhanced Angle Compensation) zur Winkelkorrektur (patentiert)
- Scan Modus, Temperatur- und Luftdruck-Anzeige
- Lange Batterielebensdauer ~ 4.000 Messungen

Technische Daten:

- Vergrößerung: 7x
- Objektivdurchmesser: 25 mm
- Augenabstand: 15 mm
- Austrittspupillendurchmesser: 3,6 mm
- Dämmerungszahl: 13,2
- Sehfeld (1000 m): 117 m
- Sehfeld: 6,7°
- Sehfeld subjektiv: 46°
- Nahfokus: 10 m
- Dioptrieausgleich: +/- 4 dpt
- Messbereich: 10-2.000 m
- Displaytyp: OLED

- 5 Helligkeitsstufen
- Messgeschwindigkeit: 1 Sekunde
- Display Auto-aus Funktion
- Stickstofffüllung
- Laserklasse: 1
- Batterietyp: CR2
- Funktionstemperatur: -10° bis +55°C
- Maße (HxBxT): 78x37x102 mm
- Gewicht: 214 g

Eigenschaften

- Name: [Kahles Helia RF-M 7x25 Entfernungsmesser](#)
- Hersteller: [KAHLES](#)
- Artikel-Nr.: EU0000170
- Herst.-Nr.: 20034
- Versandgewicht: 214g
- Versandhöhe: 78mm
- Versandbreite: 37mm
- Versandlänge: 102mm

Artikeldetails

Dieses Produkt ist von Rabattaktionen ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Kahles Helia RFM 7x25 Entfernungsmesser
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Kahles Helia RFM 7x25 Entfernungsmesser

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Kahles Helia RFM 7x25 Entfernungsmessers. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und potenzielle Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Nutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Entfernungsmesser außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter extremen Wetterbedingungen (z.B. bei starkem Regen oder Schnee).
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht fallen gelassen oder unsachgemäß behandelt wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Gerät auf sichtbare Schäden oder Abnutzungsscheinungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeiden Sie es, direkt in die Sonne zu schauen, während Sie den Entfernungsmesser verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie den Entfernungsmesser sauber und frei von Schmutz oder Staub, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien für das Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass der Entfernungsmesser nicht in der Nähe von starken magnetischen Feldern verwendet wird.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Batterieeinsetzen:

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel vorsichtig abnehmen.
- Setzen Sie die neuen Batterien gemäß der angegebenen Polarität (plus/minus) ein.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

2. Einschalten des Geräts:

- Drücken Sie den Ein/Ausschalter, um das Gerät zu aktivieren.

3. Zielvisierung:

- Richten Sie das Gerät auf das Zielobjekt, das Sie messen möchten.
- Drücken Sie den Auslöser, um die Entfernung zu messen.

4. Ablesen der Ergebnisse:

- Die gemessene Entfernung wird auf dem Display angezeigt.

5. Ausschalten des Geräts:

- Drücken Sie erneut den Ein/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Batterien sollten in speziellen Sammelbehältern für Batterien entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Entsorgungsmöglichkeiten für elektronische Geräte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanfragen oder Probleme direkt an die zuständige Stelle richten.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform, um über mögliche Rückrufe informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kahles Helia RFM 7x25 Entfernungsmesser entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung!

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at