

## Digital Powder Scale Set with Trickler - 50 g × 0.001 g

The Prussia Precision Digital Powder Scale Set with Trickler is a high-precision measuring solution designed for reloaders who demand maximum consistency and exact powder charges. With a resolution of 0.001 g and a capacity of 50 g, it provides the accuracy required for fine load development and repeatable results.

Precise powder measurement is one of the most critical factors in reloading, and this scale is built to deliver reliable readings for even the smallest increments. Whether you are developing match-grade ammunition or refining loads for long-range performance, the Prussia Precision scale ensures full control over every charge.

The included powder trickler allows controlled, step-by-step dispensing, making it easy to reach the exact target weight without overshooting. For improved handling and cleaner operation, the dispensing pen is antistatic coated, reducing powder adhesion and ensuring smoother, more consistent trickling during precise charge work.

This combination is ideal for shooters who value precision over speed and want an efficient, professional workflow at the reloading bench.

Compact, accurate, and purpose-built for serious use, the Prussia Precision Digital Powder Scale Set delivers dependable measurement performance for modern reloaders.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Attributes

- Name: Digital Powder Scale Set with Trickler - 50 g × 0.001 g
- Manufacturer: PRUSSIA PRECISION
- Product no.: EU2016256
- Mfr. No.: PP-1564-BLK
- Colour: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 726529841152

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Digital Powder Scale Set mit Trickler](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Prussia Precision Digital Powder Scale Set with Trickler](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Balanza Digital de Polvo con Trickler](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Balance Numérique de Poudre avec Trickler](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Bilancia Digitale per Polvere con Trickler](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Digital Powder Scale Set med Trickler](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Wagi Cyfrowej z Triklerem – 50 g × 0.001 g](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Digital Powder Scale Set med Trickler](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání digitální váhy na prášek s tricklerem](#)

# Sicherheitshinweise für die Digital Powder Scale Set mit Trickler

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Prussia Precision Digital Powder Scale Set mit Trickler. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine präzise Messung von Pulverladungen zu gewährleisten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Digital Powder Scale Set nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Digital Powder Scale Set nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass die Waage auf einer stabilen, ebenen Fläche steht, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Produkt zu überladen. Die maximale Kapazität beträgt 50 g.
- Verwende den Trickler nur zum kontrollierten Abgeben von Pulver. Überfülle die Waage nicht.
- Halte die Waage und den Trickler sauber, um eine genaue Messung zu gewährleisten und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

- 1. Vorbereitung der Waage:**
  - Stelle sicher, dass die Waage auf einer stabilen, ebenen Oberfläche steht.
  - Schalte die Waage ein und warte, bis sie kalibriert ist.
- 2. Verwendung des Tricklers:**
  - Fülle den Trickler mit dem gewünschten Pulver.
  - Verwende die Dispensing Pen, um das Pulver schrittweise zu dosieren und die gewünschte Zielgewicht genau zu erreichen.
  - Achte darauf, dass keine Pulverreste an der Waage oder dem Trickler haften bleiben.
- 3. Nach der Nutzung:**
  - Schalte die Waage aus und reinige sie gründlich.
  - Lagere die Waage und den Trickler an einem trockenen und sicheren Ort.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Produkt wende dich bitte an den Händler oder den Hersteller.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung des Prussia Precision Digital Powder Scale Set mit Trickler zu gewährleisten. Halte dich an diese Richtlinien, um die besten Ergebnisse zu

erzielen und Risiken zu minimieren.

# Safety Instruction Guide for Prussia Precision Digital Powder Scale Set with Trickler

## Introduction

Thank you for choosing the Prussia Precision Digital Powder Scale Set with Trickler. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your scale. Please read this guide carefully before using the product.

## General Safety Guidelines

- Always handle the scale with care to prevent damage.
- Keep the scale away from moisture and extreme temperatures.
- Use the scale only for its intended purpose: measuring powder for reloading ammunition.
- Ensure the scale is placed on a stable and flat surface for accurate measurements.
- Keep the scale and all accessories out of reach of children and pets.
- Regularly check for any signs of damage or wear. If any part is damaged, discontinue use immediately.

## Specific Safety Precautions for Use

- Avoid overloading the scale beyond its maximum capacity of 50 g.
- Do not attempt to disassemble or modify the scale in any way.
- Use the included powder trickler for controlled dispensing to prevent spills and accidents.
- Ensure that the dispensing pen is clean and free from powder buildup to maintain accuracy.
- Do not use the scale in dusty or dirty environments that may affect its performance.
- If using in combination with other equipment, ensure compatibility to prevent hazards.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Setup:

- Unbox the scale and ensure all components are included: the scale, trickler, and dispensing pen.
- Place the scale on a flat, stable surface, away from direct sunlight and moisture.
- Plug in the scale or insert batteries as per the manufacturer's instructions.

### 2. Calibration:

- Before first use, calibrate the scale according to the instructions provided in the user manual.
- Use certified calibration weights for accuracy.

### 3. Using the Scale:

- Turn on the scale and allow it to warm up for a few moments.
- Place the empty container on the scale and tare it to zero.
- Use the powder trickler to dispense powder gradually until the desired weight is reached.
- Always ensure the scale reads zero before adding powder.

### 4. Maintenance:

- Clean the scale with a soft, dry cloth after each use to prevent powder buildup.
- Store the scale in a dustfree environment when not in use.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the scale and accessories responsibly, following local regulations for electronic waste.
- Remove batteries before disposal and recycle them according to local guidelines.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or concerns regarding the Prussia Precision Digital Powder Scale Set with Trickler, please reach out to the designated EU contact point provided by the manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Prussia Precision Digital Powder Scale Set with Trickler. Thank you for your attention to these important guidelines.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Balanza Digital de Polvo con Trickler

## Introducción

Gracias por elegir el conjunto de balanza digital de polvo Prussia Precision con trickler. Este producto está diseñado para proporcionar mediciones precisas y confiables para tus necesidades de recarga. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones de seguridad y uso que se detallan a continuación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la balanza y el trickler fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Realiza un chequeo regular de la balanza para asegurar que esté en buen estado de funcionamiento.
- Evita el uso de productos químicos agresivos o abrasivos para limpiar la balanza.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrecargues la balanza más allá de su capacidad máxima de 50 g.
- Evita el contacto con agua o líquidos para prevenir daños eléctricos.
- Asegúrate de que la superficie donde se coloca la balanza esté nivelada y estable.
- No uses la balanza en ambientes con temperaturas extremas o alta humedad.
- Si la balanza muestra lecturas inexactas, recalibra antes de usar.
- Ten cuidado al manipular el trickler para evitar derrames de polvo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Colocación de la Balanza:

- Coloca la balanza sobre una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que esté alejada de corrientes de aire y vibraciones.

### 2. Encendido de la Balanza:

- Presiona el botón de encendido para activar la balanza.
- Espera a que se estabilice antes de realizar cualquier medición.

### 3. Calibración:

- Si es necesario, calibra la balanza siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Usa pesos de calibración apropiados para asegurar la precisión.

### 4. Uso del Trickler:

- Llena el trickler con el polvo deseado.
- Usa el dispensador para añadir polvo de manera controlada hasta alcanzar el peso objetivo.
- Evita sobrepasar el peso objetivo para asegurar la precisión de la carga.

### 5. Apagado:

- Apaga la balanza después de su uso para conservar la batería.
- Guarda la balanza y el trickler en su estuche o en un lugar seguro.

## **Instrucciones de Desecho**

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- No tires la balanza en la basura común.
- Consulta con las autoridades locales sobre los puntos de recogida y reciclaje adecuados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el distribuidor o fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

## **Conclusión**

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y eficiente de tu balanza digital de polvo Prussia Precision con trickler. Si tienes alguna duda sobre el uso seguro del producto, no dudes en buscar más información o asistencia.

# Guide de Sécurité pour la Balance Numérique de Poudre avec Trickler

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la Balance Numérique de Poudre avec Trickler de Prussia Precision. Ce produit est conçu pour offrir une précision maximale lors de la mesure de la poudre pour le rechargement. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la balance pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.
- Tiens la balance hors de portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, informe immédiatement les autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas la balance au-delà de sa capacité maximale de 50 g.
- Évite de placer des objets lourds ou pointus sur la balance.
- Utilise le trickler avec précaution pour éviter les déversements de poudre.
- Ne laisse pas la balance allumée sans surveillance.
- Assuretoi que la surface sur laquelle la balance est placée est stable et de niveau.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Place la balance sur une surface plane et stable.
- Assuretoi que la balance est à l'abri de la lumière directe du soleil et des courants d'air.
- Connecte la balance à une source d'alimentation si nécessaire.

### 2. Utilisation

- Allume la balance et attends qu'elle se stabilise.
- Calibre la balance si nécessaire avant de l'utiliser pour des mesures précises.
- Utilise le trickler pour ajouter de la poudre progressivement jusqu'à atteindre le poids désiré.
- Vérifie plusieurs fois la mesure pour garantir la précision.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

Merci d'avoir choisi la Balance Numérique de Poudre avec Trickler de Prussia Precision. En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement précise et sûre.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Bilancia Digitale per Polvere con Trickler

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Bilancia Digitale per Polvere con Trickler Prussia Precision. Questo prodotto è progettato per fornire misurazioni precise e affidabili per i ricaricatori. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per la misurazione di polveri da ricarica e non per altri scopi.
- Non utilizzare la bilancia in ambienti umidi o in prossimità di sostanze chimiche aggressive.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente la bilancia per eventuali segni di usura o danni. Se noti problemi, interrompi l'uso e contatta il supporto.
- Segui le istruzioni di utilizzo e manutenzione fornite in questo manuale.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la bilancia. Rispetta sempre il limite di peso massimo di 50 g.
- Evita di toccare il piatto di pesatura con mani umide o sporche per garantire letture accurate.
- Utilizza il trickler con attenzione per evitare di versare polvere in eccesso.
- Non utilizzare la bilancia in presenza di forti vibrazioni o correnti d'aria che potrebbero influenzare le letture.
- Assicurati che la superficie su cui è posizionata la bilancia sia stabile e piana.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Posiziona la bilancia su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la bilancia sia accesa e calibrata prima dell'uso.
- Collega il trickler secondo le istruzioni fornite, assicurandoti che sia fissato correttamente.

### 2. Uso

- Accendi la bilancia premendo il pulsante di accensione.
- Calibra la bilancia seguendo le istruzioni nel manuale per garantire letture accurate.
- Posiziona il contenitore per la polvere sul piatto di pesatura.
- Usa il trickler per aggiungere polvere lentamente fino a raggiungere il peso desiderato.
- Monitora attentamente il display per evitare di sovraccaricare la bilancia.
- Dopo l'uso, spegni la bilancia e riponila in un luogo sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta le autorità locali per le istruzioni su come smaltirlo in modo sicuro.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il punto vendita autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il supporto.

## **Conclusione**

Segui queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace della Bilancia Digitale per Polvere con Trickler Prussia Precision. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Bruksanvisning for Digital Powder Scale Set med Trickler

## Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Prussia Precision Digital Powder Scale Set med Trickler. Denne skalaen er designet for å gi høy presisjon i måling av pulver, og er ideell for de som ønsker nøyaktige og konsistente ladninger. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med bruksanvisningen for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke skalaen i fuktige eller støvete miljøer for å forhindre skade.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk, og rapporter eventuelle skader eller mangler umiddelbart.
- Følg alle lokale forskrifter for håndtering og lagring av pulver.

## Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk skalaen på en stabil, flat overflate for å sikre nøyaktige målinger.
- Unngå å eksponere skalaen for ekstreme temperaturer eller direkte sollys.
- Ikke overbelast skalaen; den har en maksimal kapasitet på 50 g.
- Rengjør skalaen regelmessig for å opprettholde nøyaktighet og pålitelighet.
- Bruk den medfølgende pulvertrickleren for presis dosering av pulver. Unngå å bruke andre metoder som kan føre til unøyaktige målinger.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Installering:

- Plasser skalaen på en jevn og stabil overflate.
- Koble til strømkilden og slå på skalaen.
- Kalibrer skalaen i henhold til produsentens instruksjoner før første bruk.

### 2. Bruk:

- Slå på skalaen og vent til den er klar for bruk.
- Plasser beholderen for pulver på skalaen.
- Bruk pulvertrickleren for å tilsette pulver gradvis til ønsket vekt er nådd.
- Les av vekten nøyaktig, og juster om nødvendig.

## Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for at alle komponenter er avstengt og frakoblet før avhending.
- Undersøk muligheten for gjenvinning av materialer der det er mulig.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Det er viktig å ha tilgjengelig informasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

Takk for at du velger Prussia Precision Digital Powder Scale Set med Trickler. Vi håper at dette produktet vil

møte dine behov for presisjon og pålitelighet i din reloading prosess.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Wagi Cyfrowej z Triklerem - 50 g × 0.001 g

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Wagi Cyfrowej z Triklerem Prussia Precision. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami bezpieczeństwa UE. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj wagę w suchym i czystym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie używaj wagi w wilgotnym lub mokrym środowisku.
- Zawsze upewnij się, że waga jest umieszczona na stabilnej, płaskiej powierzchni przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, aby zidentyfikować ewentualne uszkodzenia.
- Nie próbuj naprawiać wagi samodzielnie; skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Uważaj na małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności 50 g.
- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić wagę.
- Nie używaj wagi w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
- Zawsze korzystaj z dołączonego triklera do dokładnego dozowania proszku.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Instalacja

- Umieść wagę na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że waga jest wyłączona przed podłączeniem do zasilania.
- Podłącz zasilacz do wagi, a następnie do gniazdka elektrycznego.

### 2. Użytkowanie

- Włącz wagę, naciskając przycisk zasilania.
- Po włączeniu, poczekaj, aż waga się skalibruje.
- Użyj przycisku tarowania, aby ustawić wagę do zera przed dodaniem proszku.
- Użyj dołączonego triklera do precyzyjnego dozowania proszku w małych ilościach.
- Regularnie sprawdzaj dokładność wagi, korzystając z wzorcowych ciężarów.

## Instrukcje Utylizacji

- W przypadku utylizacji wagi, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego kosza na śmieci.
- Zawsze usuwaj baterie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ich utylizacji.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania, skontaktuj się z odpowiednim punktem

kontaktowym w UE, aby uzyskać pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pozwoli na bezpieczne i skuteczne korzystanie z Zestawu Wagi Cyfrowej z Triklerem Prussia Precision.

# Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

## Johdanto

Prussia Precision Digital Powder Scale Set with Trickler on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuista ja tarkkaa mittausteknologiaa, jota tarvitaan erityisesti patruunoiden lataamiseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka varmistavat laitteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai toimii epänormaalisti.
- Käytä laitetta vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä laitetta käytettäessä voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä, jotka voivat vaikuttaa mittaustuloksiin.
- Varmista, että pöytä tai alusta, jolla laite on, on tasainen ja vakaa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa jauhetta ja välineitä.
- Pidä laite puhtaana ja vapaa pölystä ja muista epäpuhtauksista.
- Käytä antistaattista annostelukynää, jotta vältät jauheen tarttumisen.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Aseta vaaka tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Liitä laite virtalähteeseen ja varmista, että se on kytketty oikein.
- Kalibroi vaaka valmistajan ohjeiden mukaan ennen ensimmäistä käyttöä.

### 2. Käyttö

- Käynnistä laite ja anna sen lämmetä muutama minuutti ennen käyttöä.
- Aseta haluamasi määrä jauhetta vaa'an astiaan.
- Käytä annostelukynää tarkkaan jauheen lisäämiseen, kunnes saavutat halutun painon.
- Tallenna mittaustulokset tarvittaessa.

## Hävitysohjeet

- Hävitä laite ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki elektroniikka ja vaaralliset materiaalit hävitetään asianmukaisesti.

## Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

# Säkerhetsinstruktioner för Digital Powder Scale Set med Trickler

## Introduktion

Tack för att du valt Prussia Precision Digital Powder Scale Set med Trickler. Denna högprecisionsvåg är utformad för att säkerställa noggranna mätningar av pulvret, vilket är avgörande för säker och effektiv omladdning. För att säkerställa säker användning av produkten har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt anvisningarna för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig vågen i närheten av fukt eller vatten.
- Undvik att använda vågen i starkt ljus eller på ojämna ytor för att säkerställa noggranna mätningar.
- Se till att vågen är kalibrerad innan varje användning för att säkerställa noggrannhet.
- Använd endast den medföljande pulvertricklern för att dosera pulvret.
- Hantera pulvret försiktigt för att undvika spill och exponering för luft.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation

- Placera vågen på en stabil, jämn yta.
- Anslut strömkabeln till ett lämpligt eluttag.
- Slå på vågen och vänta tills den är redo för användning.

### 2. Användning

- Kalibrera vågen enligt tillverkarens anvisningar.
- Fyll pulvret i den medföljande pulvertricklern.
- Använd tricklern för att gradvis dosera pulvret till vågen tills önskad vikt uppnås.
- Kontrollera att vågen visar den korrekta vikten innan du använder pulvret för omladdning.
- Stäng av vågen efter användning och rengör den noggrant för att förhindra kontaminering.

## Avfallsanvisningar

- Avyttra produkter och förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre fungerar, se till att den inte kan användas av andra.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din Prussia Precision Digital Powder Scale Set med Trickler.

# Návod k bezpečnému používání digitální váhy na prášek s tricklerem

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Digitální váhu na prášek s tricklerem – 50 g × 0,001 g od Prussia Precision. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou přesnost měření pro nabíječské potřeby. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, připravili jsme pro vás tento návod k bezpečnému používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte váhu a příslušenství mimo dosah dětí.
- Používejte pouze k určenému účelu, tedy k měření prášku pro nabíjení.
- Zajistěte, aby byla váha umístěna na stabilním a rovném povrchu.
- Vyvarujte se vystavení váhy extrémním teplotám, vlhkosti a prachu.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s váhou buďte opatrní, abyste předešli jejímu poškození.
- Nepoužívejte váhu, pokud je poškozená nebo nefunguje správně.
- Při použití trickleru buďte opatrní, abyste zajistili přesné dávkování prášku.
- Při práci s jemnými prášky noste ochranné brýle a masku, abyste se vyhnuli vdechnutí.
- Pokud se prášek dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava váhy:

- Umístěte váhu na stabilní a rovný povrch.
- Zapněte váhu stisknutím tlačítka napájení.
- Počkejte, až se váha kalibruje a zobrazí nulu.

### 2. Použití váhy:

- Umístěte nádobu na prášek na váhu.
- Stiskněte tlačítko „Tara“, abyste nastavili váhu na nulu s nádobou.
- Pomalu přidávejte prášek, dokud nedosáhnete požadované hmotnosti.

### 3. Použití trickleru:

- Připojte trickler k váze.
- Pomalu otáčejte tricklerem pro přesné dávkování prášku.
- Kontrolujte hmotnost na displeji váhy a přidávejte prášek podle potřeby.

## Pokyny pro likvidaci

- Váhu a příslušenství likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte váhu do běžného odpadu, pokud je poškozená nebo nefunkční.
- Zkontrolujte místní směrnice pro ekologickou likvidaci elektronických zařízení.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Tento návod k bezpečnému používání byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.